

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області

від 19.03.2021 № 354

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Теплоенерго»


Віталій ОДНОШЕВНИЙ
(Підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

23 березня 2021 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КП «Теплоенерго»

(найменування суб'єкта господарювання)

на 2021 – 2022 роки

Кременчук 2021

**Перелік документів, що надається у складі інвестиційної програми
КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки**

№ п/п	Зміст	№ сторінки
1	Додаток 2. Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021-2022 роки.	3
2	Пояснювальна записка до розрахунку оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.	5
3	Додаток 3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021-2022 роки.	7
4	Додаток 4. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців.	12
5	Додаток 5. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.	17
6	Додаток 6. Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання КП «Теплоенерго» станом на 01.01.2021 рік.	21
7	Пояснювальна записка до інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки.	25
8	Опис заходів інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки.	28
9	Додаток 7. Інформаційна згода посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних.	145
10	Документи фінансової звітності за 2019, 2020 роки (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) КП «Теплоенерго» (копії).	146

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми
на 2021-2022 роки
(строк)

КП «Теплоенерго»
(найменування суб'єкта господарювання)

м. Кременчук

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КП «Теплоенерго»
Рік заснування	2001р.
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	39600, вул. Софіївська, 68, м. Кременчук, Полтавської обл.
Код за ЄДРПОУ	31700972
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Одношевний Віталій Миколайович - директор
Тел., факс, e-mail	тел. +38 (0536)758722, тел/факс +38 (0536)758719 E-Mail: http://kremenchuk-teplo.org.ua/
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	№286 від 17.08.2012 видана Полтавською обласною державною адміністрацією
Ліцензія на постачання теплової енергії	№286 від 17.08.2012 видана Полтавською обласною державною адміністрацією
Ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)	№286 від 17.08.2012 видана Полтавською обласною державною адміністрацією
Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії	відсутня
Ліцензія на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури	відсутня
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. (станом на 01.01.2021)	94 154,00

Пояснювальна записка до розрахунку оцінки економічної ефективності інвестиційної програми

Розрахунок оцінки економічної ефективності Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 року виконано за прикладом, який наведено на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми

- інвестиційні витрати (загальна сума колонки 4 Додатку 3 Порядку) – 11 323,53 тис. грн;
- річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів становить (загальна сума колонки 20 Додатку 3 Порядку) – 2 279,11 тис. грн;
- ставка дисконтування – 6,0%; (ставка НБУ - затверджено рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2021 року № 16-рш “Про розмір облікової ставки”).

1) Чиста приведена вартість (NPV)

Чиста приведена вартість розраховується за формулою, грн:

$$NPV = -\sum I_k / (1+r)^k + \sum CF_k / (1+r)^k$$

де CF_k – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k -му році, грн.,

r – ставка дисконтування,

I_k – інвестиційні витрати у k -му році, грн.

$$NPV = 10\,682,58 \text{ тис. грн.}$$

2) Внутрішня норма дохідності (IRR)

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми використовуємо функцію ВСД (внутрішня ставка дохідності) програмного комплексу EXCEL за таким алгоритмом:

$$IRR = \text{функція ВСД} (-10\,682,58; 2\,150,10 + 2\,028,40 + 1\,913,58 + 1\,805,27 + 1\,703,08 + 1\,606,68 + 1\,515,74) = 89,0\%$$

3) Дисконтований період окупності (DPP)

Перераховуємо грошові потоки у вигляді поточних вартостей для кожного року, грн.:

$$PV_k = CF_k / (1+r)^k,$$

$$PV_1 = (10\,682,58 / (1+0,06)^1) = 2\,150,10 \text{ тис. грн.}$$

$$\begin{aligned}
PV_2 &= (10\,682,58 / (1+0,06)^2) = 2\,028,40 \text{ тис.грн,} \\
PV_3 &= (10\,682,58 / (1+0,06)^3) = 1\,913,58 \text{ тис.грн,} \\
PV_4 &= (10\,682,58 / (1+0,06)^4) = 1\,805,27 \text{ тис.грн,} \\
PV_5 &= (10\,682,58 / (1+0,06)^5) = 1\,703,08 \text{ тис.грн,} \\
PV_6 &= (10\,682,58 / (1+0,06)^6) = 1\,606,68 \text{ тис.грн,} \\
PV_7 &= (10\,682,58 / (1+0,06)^7) = 1\,515,74 \text{ тис.грн.}
\end{aligned}$$

Сума $PV_1 + PV_2 + PV_3 + PV_4 + PV_5 + PV_6 + PV_7 = 12\,722,86$ тис.грн, що більше розміру дисконтованих інвестицій (10 682,58 тис.грн) на 2 040,29 тис.грн. Якщо припустити, що приплив коштів надходить рівномірно протягом всього періоду (за замовчуванням передбачається, що кошти надходять у кінці періоду) то можна обчислити залишок від 4 року

$$DPP = \sum CF_{1-20} / (1+r)^{1-30} \geq I_1 / (1+r)^1$$

Залишок 7 – го року: $1 - (12\,722,86 - 10\,682,58) / 1\,515,74 = 1 - 1,346 = - 0,346$ років, таким чином відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться за $7 - 0,346 = 6,654 \approx 6,7$ роки

4) Індекс прибутковості проекту (Інвестиційної програми)

$$PI = (\sum CF_k / (1+r)^k) / (\sum I_k / (1+r)^k)$$

$$PI = 12\,722,86 \text{ тис.грн} / 10\,682,58 \text{ тис.грн} = 1,191.$$

Директор

Начальник ФЕВ



В. ОДНОШЕВНИЙ

Н. ГЛАДКОВА

Додаток 3

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплоенергетики, ліцензійних діяльностей, Ред. Міністерства Автономної Республіки Крим, області, Кіровоградської та Сєвастопольської місцевих державних адміністрацій (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПІГОДЖЕНО

Рішення *виконавчого комітету Євпаторійської*

міської ради Євпаторійського району

(найменування органу місцевого самоврядування)

Татарської області

від 19.03.2021 №354

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Теплоенерго"

(посада особа, з якою господарювання)

Віталій ОДНОШЕВНИЙ

(підпис)

Гербарієвська вулиця, 102А



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки

КП "Теплоенерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниці виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										16	17	18	19	20	
			з урахуванням			не підлягають поверненню			інші заучені кошти, з них:			з урахуванням						Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн / прогнозний період)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Виробництво теплової енергії																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																		
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них																		
1.1																		
1.1.1																		
	Усього за підпунктом 1.1.1																	
1.1.2																		
	Усього за підпунктом 1.1.2																	
1.1.3																		
	Усього за підпунктом 1.1.3																	
	Усього за пунктом 1.1																	
Інші заходи, з них:																		
Інші заходи з урахуванням:																		
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них																		
1.2																		
1.2.1																		
	Усього за підпунктом 1.2.1																	
1.2.2																		
	Усього за підпунктом 1.2.2																	
1.2.3																		
	Усього за пунктом 1.2.3																	

2										Продовження додатка 3										
										к	к									
Усього за підпунктом 1.2.3										к	к	-	-	-	-	-	-			
1.2.4										Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 1.2.4										к	к	-	-	-	-	-	-			
1.2.5										Інші заходи, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 1.2.5										к	к	-	-	-	-	-	-			
Усього за пунктом 1.2										к	к	-	-	-	-	-	-			
Усього за розділом I										к	к	-	-	-	-	-	-			
II										Транспортування теплової енергії (ВКСЮТО)		-	-	-	-	-	-			
2.1.										Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:		-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.										Заходи зі зникнення літальних витрат, а також витрат ресурсів, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 2.1.1										к	к	к	к	-	-	-	-			
2.1.2.										Заходи щодо забезпечення технологічного обміну ресурсів, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 2.1.2										к	к	к	к	-	-	-	-			
2.1.3.										Заходи щодо зменшення повільних витрат у теплових мережах		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 2.1.3										к	к	к	к	-	-	-	-			
2.1.4.										Інші заходи, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 2.1.4										к	к	к	к	-	-	-	-			
Усього за пунктом 2.1										к	к	к	к	-	-	-	-			
2.2.										Інші заходи з урахуванням:		-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.										Заходи зі зникнення літальних витрат, а також витрат ресурсів, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Реконт теплотраси між 0,34 км/год										к	к	к	к	3 361,01	-	-	-	696,32		
2.2.1.1										ПК 36 та ДПП 248 м-ру Рівська		к	к	к	к	3 361,01	63,74	393,93	-	696,32
Усього за підпунктом 2.2.1										к	к	к	к	3 361,01	63,74	393,93	-	696,32		
2.2.2.										Заходи щодо забезпечення технологічного обміну ресурсів, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 2.2.2										к	к	к	к	-	-	-	-	-		
2.2.3.										Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 2.2.3										к	к	к	к	-	-	-	-	-		
2.2.4.										Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 2.2.4										к	к	к	к	-	-	-	-	-		
2.2.5.										Інші заходи, з них:		-	-	-	-	-	-	-		
2.2.5.1										Придбання дизельного насосного агрегату		к	к	к	к	625,00	120,00	-	62,50	
2.2.5.2.										Заміна водонагрівача на ДПП		к	к	к	к	2 998,00	108,28	-	592,57	
2.2.5.3.										Заміна засувки тепломережі на Кульові брані		к	к	к	к	4 339,52	59,17	-	927,72	

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Брешненської

міської ради Брешненського району

(на підставі якого було здійснено самоорганізацію)

Тамара Василівна Агашина

від 19.03.2021 № 354

ЗАТВЕРЖЕНО

Директор КП "Теплоенерго"
Борислав Субота (підпис)

Віталій ОДНОШЕВНИЙ
(підпис)
Власов Михайл ПРІЗВИЩЕ



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП "Теплоенерго"
(наблюдована суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (коди ОКР)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Виробництво теплової енергії																								
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																								
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																								
1.1		-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1.1.1	Усього за підпунктом 1.1	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																								
1.1.2		-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1.1.2.1	Усього за підпунктом 1.1.2	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Інші заходи, з них:																								
1.1.3		-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1.1.3.1	Усього за підпунктом 1.1.3	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Інші заходи з урахуванням:																								
1.2		-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1.2.1	Усього за підпунктом 1.2	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1.2.1.1	Усього за підпунктом 1.2.1	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1.2.2	Усього за підпунктом 1.2.2	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

		5												Промовлені заплата 4									
		Заходи щодо забезпечення технічного обслуговування об'єктів						Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:															
		Забезпечення технічного обслуговування об'єктів						Інші заходи, з них:															
		Інші заходи, з них:						Інші заходи, з них:															
4.2.2		-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 4.2.2	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3		-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 4.2.3	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4		-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 4.2.4	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5		-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 4.2.5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.2	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за розділом IV	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	11 323,53	5 025,28	6 298,25	-	-	-	11 323,53	11 323,53	11 323,53	11 323,53	11 323,53	70,72	393,03	-	-	2 279,11						

Примітка: * Суми витрат по заходах та еквівалентний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
 ** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ.
 X - ліцензіатом не заповнюється

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності
 (посада виконавчий особа)

Павло НЕЧИПОРЕНКО
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП "Теплоенерго"
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні випрашування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	Виробництво теплової енергії					
I.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
I.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
I.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
I.1.3.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом I.1	-	-	-	-	-
I.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
I.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
I.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
I.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
I.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
I.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом I.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом I	-	-	-	-	-
II	Транспортування теплової енергії (ВСЬОГО)					
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
2.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-

2.1.3.	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-	-	-	-	-
2.1.4.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	-	-	-	-	-
2.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	3 361,01	617,35	2 743,66	-	-
2.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
2.2.5.	Інші заходи	7 962,52	4 407,93	3 554,59	-	-
	Усього за пунктом 2.2	11 323,53	5 025,28	6 298,25	-	-
	Усього за розділом II	11 323,53	5 025,28	6 298,25	-	-
III	Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ"					
2.1.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
2.1.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.1.3.	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-	-	-	-	-
2.1.1.4.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1.1.	-	-	-	-	-
2.1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
2.1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	3 361,01	617,35	2 743,66	-	-
2.1.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.1.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
2.1.2.5.	Інші заходи	2 965,59	544,72	2 420,87	-	-
	Усього за пунктом 2.1.2	6 326,60	1 162,07	5 164,53	-	-
	Усього за розділом III	6 326,60	1 162,07	5 164,53	-	-
III	Транспортування теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"					
2.2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
2.2.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.1.3.	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-	-	-	-	-

		3			Продовження додатка 5	
2.2.1.4.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.2.1	-	-	-	-	-
2.2.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.2.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
2.2.2.5.	Інші заходи	4 996,93	3 863,21	1 133,72	-	-
	Усього за пунктом 2.2.2	4 996,93	3 863,21	1 133,72	-	-
	Усього за розділом III	4 996,93	3 863,21	1 133,72	-	-
III	Постачання теплової енергії					
3.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:					
3.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.3.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.1	-	-	-	-	-
3.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
3.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
3.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом III	-	-	-	-	-
IV	Постачання гарячої води					
4.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:					
4.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
4.1.3.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.1	-	-	-	-	-
4.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-

		4			Продовження додатка 5	
4.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
4.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
4.2.5.	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.2.	-	-	-	-	-
	Усього за розділом IV	-	-	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	11 323,53	5 025,28	6 298,25	-	-

Директор КП "Теплоенерго"
 (посадова особа суб'єкта господарювання)

Заступник директора з фінансової роботи

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності
 (посада відповідальної особи)



Віталій ОДНОШЕВНИЙ
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БІРЮКОВА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Павло НЕЧИПОРЕНКО
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання
у сфері тепlopостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

**Узагальнена характеристика об'єктів
тепlopостачання
КП «Теплоенерго»
станом на 01.01.2021**

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів тепlopостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
I. Виробництво теплової енергії				
1	Джерела теплової енергії			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	18	
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	11	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	4	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	1	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	0	
	дахових	шт.	2	
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	77,114	
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	7,734	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	44,48	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	23,8	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	0	
	дахових	Гкал/год	1,1	
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	22,06	
	у зимовий період	Гкал/год	57,89	
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	54525,02	
2	Котли та хвостові поверхні нагріву			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	42	7
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.	42	
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	2	
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	40	7
	парових з ККД менше 89 %	шт.	0	
	парових з ККД більше 89 %	шт.	0	
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	42	
	на газоподібному паливі	шт.	42	7
	на твердому паливі	шт.	0	
	на рідкому паливі	шт.	0	
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	26,19	
	у зимовий період	%	68,74	
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	0	
3	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	29	27
	димососів	шт.	6	

	дутьєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	21	
3.2	Загальна установлена потужність тягодутьєвих установок	кВт	338,2	
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	0	
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	23	
	сталевих	шт.	20	1
	цегляних та/або залізобетонних	шт.	3	
4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	3	
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	7	
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	0	
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	102	
	живильних	шт.	0	
	мережних	шт.	45	7
	підживлювальних	шт.	31	
	конденсаційних	шт.	0	
	рециркуляційних	шт.	16	1
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	14	1
	циркуляційних (ГВП)	шт.	0	
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	1257,515	
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	27	1
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	13	
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	55,40	
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	26	
	прямого включення	шт.	16	
	трансформаторного включення	шт.	10	
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	18	
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:	шт.	0	
	потужністю до 630 кВА	шт.	0	
	потужністю понад 630 кВА	шт.	0	
6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	25	
	у зимовий період	%	65	
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	17	
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	3	
	з частковою автоматизацією	шт.	14	
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	3	
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	221	
	на джерелах теплопостачання	шт.	17	
	комерційного (у споживача)	шт.	206	
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах	%	100	
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	100	
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	0	
	на джерелах теплопостачання	шт.	0	
	комерційного обліку	шт.	0	
9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	0	
	спецтехніки	шт.	0	
	вантажних автомобілів	шт.	0	
	легкових автомобілів	шт.	0	

10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	18	
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	3,353	
	підземних каналних	км	3,22	1,32
	підземних безканалних	км	0	
	надземних	км	0,133	
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	32	
12	Міцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому	км	136,93	
	підземних	км	125,561	1,85
	надземних	км	11,369	
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	1503	
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	76,3	
	підземних	км	71,342	2,722
	надземних	км	4,958	
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	46	
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	0	
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	806	44
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	17	2
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	305	
	підживлювальних	шт.	124	
	насосів ГВП	шт.	181	18
	циркуляційних (ГВП)	шт.	0	
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	3674,3	
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	118	
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому	шт.	0	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	0	
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	0	
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	27	
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	0	
	на ЦТП	шт.	39	
	у споживачів	шт.	77	
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	58,69	
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:			
	на ЦТП	%	84,78	
	у споживачів	%	34	
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	34	
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100	шт.	46	
	на ЦТП	шт.	46	
	у споживачів	шт.	0	
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	0	
	спецтехніки	шт.	0	
	вантажних автомобілів	шт.	0	
	легкових автомобілів	шт.	0	
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			

	Загальна кількість	шт.	46	
21	Опалювальна площа (населення)	тис. кв. м	681,6	
22	Забезпечення гарячою водою (населення)	тис. жителів	24,3	
23	Присудане навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год	97,74	
	бюджетні установи	Гкал/год	7,25	
	інші	Гкал/год	1,60	
24	Фактичні річні втрати теплової енергії /котельні + ТЕЦ ПАТ «КВБЗ» по купівлі тепло + Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»	тис. Гкал	141,508	
		%	16,4	
25	Втрати враховані у діючому тарифі на теплову енергію/ котельні	%	11,88	

Директор

(посадова особа ліцензіата)

Головний інженер

(посадова особа ліцензіата)

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

(посада відповідального виконавця)

Віталій ОДНОШЕВНИЙ

(Власне ім'я Прізвище)

Руслан РАДЧЕНКО

(Власне ім'я Прізвище)

Павло НЕЧИПОРЕНКО

(Власне ім'я Прізвище)

КП «Теплоенерго»

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»
на 2021-2022 роки**
(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій
України від 19.08.2020 № 191)

Кременчук 2021

Теплопостачання м. Кременчука, житловий фонд якого налічує 1362 житлові будинки, здійснюється централізованими системами від ТЕЦ, промислово-опалювальними і опалювальними котельнями, та в не значній кількості, децентралізованими системами. Найбільш значними джерелами централізованого теплопостачання житлово-комунального сектору міста є ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ»), котельні КП "Теплоенерго".

Джерелом теплопостачання житлового масиву Раківка, що знаходиться в Крюковському районі м. Кременчука, є ПАТ «КВБЗ». КП «Теплоенерго» купує в ПАТ «КВБЗ» теплову енергію та реалізовує її для потреб опалення та гарячого водопостачання різним категоріям споживачів. Транспортування теплової енергії від Крюковської ТЕЦ здійснюється по магістральним та розподільчим тепловим мережам, балансоутримувачем яких є КП «Теплоенерго». Для потреб гарячого водопостачання в мікрорайоні Раківка – 5 ЦТП. Джерелом теплопостачання іншої частини Крюківського району м. Кременчука є котельні КП «Теплоенерго».

КП «Теплоенерго» є потужним комплексом, що надає послуги з централізованого опалення та підігріву води населенню, об'єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Підприємство забезпечує стабільне функціонування котельних, теплових пунктів та теплових мереж, проводить поточний і капітальний ремонт об'єктів теплового господарства.

На балансі КП «Теплоенерго» знаходиться 18 котельних, на яких, в свою чергу, встановлено 42 котли різної теплопродуктивності. Встановлена потужність котельних - 84,222 Гкал/год. Всі котельні працюють на газоподібному паливі, 10 котельних надають послугу тільки в опалювальний сезон, 8 котельних працюють протягом року.

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - теплоелектроцентрально з комбінованим виробництвом електричної і теплової енергії, яка забезпечує потреби в тепловій енергії на 2/3 споживачів м. Кременчука.

Теплові мережі, які передають теплову енергію від виробника – Кременчуцька ТЕЦ до споживача складаються з двох частин:

- магістральна теплова мережа – комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) мережі;

- місцева (розподільча) теплова мережа – сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача.

Теплова енергія до споживачів міста надходить по магістральним тепловим мережам в кількості 3,353 км та розподільчим мережам, загальною довжиною у двотрубному вимірі 136,93 км системи теплопостачання, а також системи гарячого водопостачання в кількості 76,3 км.

Внутрішньоквартальні теплові мережі – водяні, замкненого типу, двотрубного та чотирьохтрубного виконання з трубопроводами діаметром від 25мм до 325мм. Схема розподільчих тепломереж включає 41 центральний

тепловий пункт (ЦТП) в розподільчих мережах, 4 насосних станції. Мережі надземного прокладання складають 4% від загальної кількості.

Разом з тим, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи системи централізованого теплопостачання м. Кременчука передбачається розроблення, погодження та виконання інвестиційних програм на планований період фінансування яких здійснюється за рахунок коштів передбачених в тарифах на теплову енергію.

Отже, Інвестиційною програмою КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки плануються заходи з реконструкції та оновлення основних фондів, що задіяні у процесі виробництва та транспортування теплової енергії, а саме:

1. Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну Раківка;
2. Придбання дизельного насосного агрегату;
3. Заміна водонагрівачів на ЦТП;
4. Заміна засувки тепломережі на кульові крани;

Економічний ефект по вищевказаним заходам складає – 2 279,11 тис.грн, а саме з:

Економії паливно-енергетичних ресурсів – 393,93 тис.грн;

Планової вартості зворотних матеріалів отриманих від демонтованого обладнання - 430,91 тис.грн;

Економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизації за 1 рік) – 1 454,27 тис.грн.

Джерелами фінансування заходів, запланованих в Інвестиційній програмі КП «Теплоенерго» для впровадження на 2021-2022 роки, є:

1. Кошти, що враховуються у структурі тарифу КП «Теплоенерго» на та транспортування теплової енергії - амортизаційні відрахування у розмірі 5 025,28 тис. грн без ПДВ.

2. Кошти, що враховуються у структурі тарифу КП «Теплоенерго» на транспортування теплової енергії - виробничі інвестиції з прибутку у розмірі 6 298,25 тис. грн без ПДВ.

Загальна сума фінансування Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки становить 11 323,53 тис. грн без ПДВ.

Але так як на КП «Теплоенерго» згідно розрахунку тарифів діють окремо транспортування теплової енергії від джерела ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та транспортування теплової енергії від джерела ПАТ «КВБЗ», тому в додатках 3-5 розділяємо вищевказані дані.

Директор КП «Теплоенерго»

В. ОДНОШЕВНИЙ

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

П. НЕЧИПОРЕНКО

КП «Теплоенерго»

**ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» на 2021-2022 роки**
(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій
України від 19.08.2020 № 191)

Кременчук 2021

Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну «Раківка»

За рахунок коштів Інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки пропонуються заходи по ремонту теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну «Раківка» господарським способом загальною кількістю 0,34 км. в однострубному вимірі на загальну суму 3361,01 тис. грн без ПДВ.

Данна магістральна теплова мережа є однією з головних артерій транспортування теплоносія району Раківка та забезпечує опаленням і підготовку гарячої води для потреб населення кварталу № 248 району Раківка.

Тобто, у разі пошкодження будь якої з п'яти ділянок даної теплової мережі, без опалення та гарячої води може залишитись більш ніж 3000 мешканців.

Інтенсивний рух транспорту призводить до механічних руйнувань як теплового колодязя так і нерухомих опор трубопроводів. При проведенні гідравлічних випробувань протягом декількох років на даній ділянці були виявлені пориви, які не підлягають усуненню локальним ремонтом. Матеріал труби сильно пошкоджений іржею тому всі витоки усувались лише завдяки професійному досвіду робітників КП «Теплоенерго».

Спеціалістами КП «Теплоенерго» було обстежено всі теплові камери по даній трасі трубопроводу та за результатами обстеження виявлено значну зовнішню корозію нерухомих опор та окремих складових теплової мережі.

В разі необхідність виводу в аварійний ремонт ділянки в зимовий період призведе до припинення подачі теплоносія та гарячої води значній кількості споживачів кварталу № 248 району Раківка, а саме 1 дошкільний заклад, 1 загальноосвітню школу, 4 будівлі технічного училища та 31 житлових будинків і адміністративних будівель, що в свою чергу може призвести до непередбачуваних наслідків і знищення систем теплопостачання будівель.

Подальша експлуатація даної мережі без проведення ремонту як трубопроводів так і споруд не може забезпечити уникнення аварійних ситуацій, та припинення теплопостачання, а також фінансових втрат при проведенні аварійних робіт пов'язаних з:

- зниження прибутку за рахунок зменшення реалізації теплової енергії споживачам;
- додаткових витрат матеріальних та людських ресурсів для усунення аварійних ситуацій;
- втрат теплоносія для виконання підготовчих робіт при відключенні та заповненні теплової мережі;
- можливими судовими позовами споживачів;

- витрат фінансових ресурсів для проведення благоустрою на місцях проведення відновлювальних робіт.

Заміна ділянки теплової мережі від ТК 36 до ЦТП № 248 за розташуванням теплових камер від вулиці Г. Манагарова в м. Кременчуці довжиною 0,34 км. обумовлена наступним:

1. Надійним забезпеченням споживачів кварталу № 248 району Раківка м. Кременчука теплом та гарячим водопостачанням.

2. Покращенням гідравлічного режиму мереж, як проміжних так і в кінцевих точках.

3. Підвищення загальної надійності тепlopостачання району та можливість використання даної мережі при проведенні подальшої реконструкції.

Таким чином виконання робіт з ремонту дає можливість уникнути втрат при транспортуванні теплової енергії та забезпечити надійне і безперебійне постачання теплоносія, гарячого водопостачання кінцевим споживачам.

Економічний ефект заходу з ремонту теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну «Раківка» на 2021-2022 роки КП «Теплоенерго» складає 696,32 тис.грн, який було розраховано:

- за рахунок економії паливно-енергетичних ресурсів (втрат теплової енергії в мережі) на рік в сумі 393,93 тис. грн;

- за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 224,07 тис. грн. Розрахунок значення амортизаційних відрахувань здійснено відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго» (180 місяців).


- за рахунок планової вартості зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання (металолом) на рік 78,32 тис. грн;

Строк окупності даного заходу складає 63,74 місяця.

Також, слід зазначити, що закупівля товарів, робіт та послуг КП «Теплоенерго» здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»

**Провідний інженер з
питань інвестиційної діяльності**



В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО

21

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

**Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди**

**ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
ДБН В.2.5-39:2008**

Цей документ, незважаючи на його автентичність з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційно-довідковий характер (для некомерційної діяльності) і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії).

Київ
Мінрегіонбуд України
2009

14.8 На поворотах і на прямих відрізках попутних дренажів слід влаштовувати оглядові колодязі не менше ніж через 50 м. Відмітку дна колодязя слід приймати на 0,3 м нижче відмітки закладання прилеглої дренажної труби.

14.9 Відведення води із системи попутного дренажу слід здійснювати самопливне або насосами в дощову каналізацію, водні об'єкти (природні) або яри. Для збирання води слід установлювати резервуар у дренажній насосній місткості не менше 30 % від максимально-погодинної витрати дренажної води.

14.10 Для відкачування води із системи попутного дренажу слід установлювати в насосній станції не менше двох насосів, один з яких є резервним. Подачу робочого насоса слід приймати за величиною максимально-погодинної витрати води, що надходить із коефіцієнтом 1,2, який враховує відведення опадових вод.

14.11 Уклон трубопроводів попутного дренажу слід приймати не менше 0,003.

14.12 Для трубопроводів у місцях їх проходження через стіни камер та щитових опор слід виконувати антикорозійне покриття, а в зоні дії блукаючого струму - електроізолювальні прокладки. Не допускається застосування азбестових прокладок.

14.13 Конструкції щитових нерухомих опор слід приймати тільки з повітряним проміжком (щільною) між трубопроводом та опорою, що дасть можливість замінити трубопровід без руйнування залізобетонного тіла опори.

У щитових опорах слід робити отвори для забезпечення відтоку води, а за необхідності - отвори для вентиляції каналів.

Конструкції нерухомих опор для безканального прокладання попередньо теплоізованих трубопроводів - згідно з ДСТУ Б В.2.5-31.

14.14 Висоту прохідних каналів і тунелів слід приймати не меншою 1,8 м. Ширину проходів між теплопроводами слід приймати такою, що дорівнює зовнішньому діаметру неізованої труби, збільшеної на 100 мм, але не менше 700 мм. Висоту камер від рівня підлоги до низу виступних конструкцій слід приймати не менше 2 м. Допускається місцеве зменшення висоти камери до 1,8 м.

14.15 Для тунелів слід влаштовувати входи з драбинами на відстані не більше 300 м між ними, а також аварійні та вхідні люки на відстані не більше 200 м для водяних теплових мереж.

Вхідні люки слід влаштовувати на всіх кінцевих точках тупикових ділянок тунелів, на поворотах та у вузлах, де за умовами компонування трубопроводів і арматура утруднюють прохід.

14.16 У тунелях не рідше ніж через 300 м слід влаштовувати монтажні отвори завдовжки не менше 4 м і завширшки не менше найбільшого діаметра труби, що прокладають, збільшеного на 0,1 м, але не менше 0,7 м.

14.17 Кількість люків для камер слід влаштовувати не менше двох, розташованих по діагоналі. Люки на теплових камерах слід обладнувати замками для запобігання несанкціонованому доступу сторонніх осіб.

14.18 З прийомів камер і тунелів у нижніх точках слід здійснювати самопливне відведення опадової води в сусідні колодязі та влаштування клапанів на вході самопливного трубопроводу в колодязь. Відведення води з прийомів інших камер (не в нижніх точках) слід здійснювати пересувними насосами або безпосередньо самопливне в системи каналізації з улаштуванням на самопливному трубопроводі гідрозатвору, а у випадках можливого зворотного ходу води - додатково клапанів для відмикання.

14.19 У тунелях слід влаштовувати припливно-витяжку вентиляцію. Вентиляція тунелів повинна забезпечувати як в зимовий, так і в літній період температуру повітря в тунелях не вище 40 °С, а на час виконання ремонтних робіт - не вище 33 °С. Температуру повітря в тунелях з 40 °С до 33 °С допускається знижувати за допомогою пересувних вентиляційних установок.

Необхідність природної вентиляції каналів визначають проектом. При застосуванні для теплоізоляції труб матеріалів, які виділяють у процесі експлуатації шкідливі речовини в кількості, що перевищує гранично-допустиму концентрацію в повітрі робочої зони, слід влаштовувати вентиляцію.

14.20 Вентиляційні шахти для тунелів допускаються суміщені зі входами до них. Відстань між припливними та витяжними шахтами слід визначати розрахунком.

14.21 При безканальному прокладанні повинні виконуватись вимоги ДСТУ-Н Б В.2.5-35.

14.22 Безканальне прокладання теплопроводів допускається проектувати під непробудованою частиною вулиць, асередні кварталів житлової забудови під вулицями і дорогами V категорії і місцевого значення. Прокладання теплопроводів під пробудованою частиною автомобільних доріг I-IV категорій, магістральних доріг та вулиць допускається в каналах або футлярах.

14.23 При підземному перетині доріг і вулиць слід дотримуватись вимог, викладених у додатку Б.

14.24 При компенсації температурних розширень за рахунок кута повороту траси, П-подібних, Г-подібних, Z-подібних компенсаторів при безканальному прокладанні трубопроводів слід застосовувати амортизаційні прокладки або канали (ніші) згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-35.

Відгалуження, розташовані поза нерухомими опорами, також слід прокладати з амортизаційними прокладками.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

**Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди**

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

**НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ,
МОНТАЖУ, ПРИЙМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007

**Київ
Мінрегіонбуд України
2008**

5.2.2.33 3 камер і спускників при безканальному прокладанні трубопроводів виду СТ/ПЕ повинні влаштовуватися водовипуски у водоприймальні колодязі з водовідведенням у дощову каналізацію або, якщо це неможливо, з наступним відкачуванням.

У місцях, де неможливо виконати самопливний випуск від спускників в існуючу дощову каналізацію через відмітки лотків, необхідне влаштування відповідних пристроїв за узгодженням з експлуатуючими організаціями насосних перекачувальних станцій і за технологічною документацією що затверджена у встановленому порядку.

5.2.2.34 Трубопроводи виду СТ/ПЕ із діаметрів провідної труби не більше 400 мм при прокладанні на ділянках у непрохідних каналах рекомендується укладати на підгрунтя з піску з коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу. Для більших зовнішніх діаметрів провідних труб допускається прокладання трубопроводу на ковзних опорах. При цьому необхідна перевірка тепломережі на поздовжню стійкість.

На ділянках трубопроводів виду СТ/ПЕ у прохідних і напівпрохідних каналах завдовжки не більш 30 м допускається їх прокладання на ковзних опорах. Довжина каналів може бути збільшена за узгодженням у встановленому порядку.

5.2.2.35 Перешкоди, що виникають при безканальному прокладанні трубопроводів ПТПУ, обходяться з урахуванням положень 5.1.2, 5.2 та додатків Б, Е та И.

5.2.2.36 Вибір траси при безканальному прокладанні трубопроводів ПТПУ повинен здійснюватися з урахуванням положень 5.1.2, 5.2, додатків Б, Е, И цього стандарту та розділу 4 СНиП 2.04.07.

5.3 Підземне прокладання в каналах

5.3.1 Під час реконструкції теплових мереж допускається укладання трубопроводів ПТПУ видів СТ/ПЕ та РЕ-Х/ПЕ в існуючий непрохідний канал на піщану подушку завтовшки не менше 0,1 м і наступним засипанням каналу піском та згідно з 5.1.2.2 та 5.1.2.4.

Прокладання трубопроводів ПТПУ виду ПП/ПЕ в існуючий непрохідний канал не допускається.

5.3.2 Під час каналного прокладання мереж опалення та мереж гарячого водопостачання із застосуванням трубопроводів ПТПУ видів СТ/ПЕ та РЕ-Х/ПЕ конструктивні рішення каналів, камер павільйонів приймаються аналогічними рішенням при каналному прокладанні теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з іншими видами ізоляції.

5.4 Надземне прокладання

5.4.1 Під час надземного прокладання трубопроводів ПТПУ видів СТ/НМ та ПП/НМ конструктивні рішення приймаються аналогічними рішенням при надземному прокладанні теплових мереж з іншими видами ізоляції та на підставі розрахунків згідно з 5.1.2.2 та 5.1.2.3.

5.4.2 Надземне прокладання трубопроводів ПТПУ виду СТ/НМ без системи ОДК не допускається.

5.4.3 Надземне прокладання трубопроводів ПТПУ виду РЕ-Х/ПЕ можливо за умов їх прокладання "змійкою" та влаштування захисту поверхні оболонки труб РЕ-Х/ПЕ від дії прямого сонячного тепла, механічних ушкоджень та на підставі розрахунків згідно з 5.1.2.4.

5.5 Система ОДК



5.5.1 З метою уніфікації використовуваних для контролю приладів рекомендовано забезпечити наступні значення основних параметрів системи ОДК:

- електричний опір сигнального ланцюга (петлі) повинен бути приблизно 200 Ом, що відповідає довжині контрольованого трубопроводу приблизно 5 км (при перевищенні зазначеного значення детектор спрацьовує на обрив);
- спрацьовування сигналу зволоження має відбуватись при граничному електричному опорі ізоляції $I - 5 \text{ кОм}$.

З метою забезпечення поточного контролю за станом ізоляції рекомендується застосування детекторів, що мають кілька щаблів спрацьовування, що дозволяє виявити та оцінити рівень зволоження ізоляції.

5.5.2 Проектування систем СДК необхідно здійснювати з можливістю приєднання проектованої системи до діючих систем ОДК запланованих у майбутньому.

Кінець таблиці Б.1


Позначення	Назва
	Арматура відсікаюча з двома випусками повітря
	Арматура відсікаюча з двома спусками води

Б.3. Позначки та скорочення

Позначки та скорочення – згідно з розділом 3 цього стандарту. Для деяких загальних позначок умови застосування та індекси знайшли своє пояснення при розгляді конкретних формул та рисунків.

Б.4 Розташування труб у траншеї

При прокладанні попередньо ізольованих труб у траншеї необхідно витримати мінімальні відстані згідно з рисунком Б.1 та таблицею Б.2.



1 – труба СТ/ПЕ (ПШ/ПЕ); 2 – підсіпка піском; 3 – засипка піском; 4 – засипка ґрунтом; 5 – основний ґрунт; 6 – стрічка сигнальна

Рисунок Б.1 – Розташування труб ПТПУ в траншеї

Таблиця Б.2- Мінімальні відстані між трубами і мінімальні розміри траншеї

$d_y (d_{нпн})$	$D_{пе}$	$A, \text{ min}$	$B, \text{ min}$	$C, \text{ min}$	$h_0, \text{ min}$	$H, \text{ мм}$
25	90	240	630	150	750	890
32	110	260	670	150	760	910
40	110	260	670	150	760	910
50	125	275	700	150	770	930
65	140	290	730	150	770	940
80	160	310	770	150	780	960
100	200	356	850	150	800	1000
100	200	350	850	150	800	1000
125	225	425	1050	200	820	1025
150	250	450	1100	200	830	1050
200	315	515	1230	200	860	1115
250	400	600	1400	200	900	1200
300	450	650	1500	200	930	1250
350	500	700	1600	200	950	1300
400	560	760	1720	200	980	1360
450	630	830	1860	200	1020	1430
500	710	910	2020	200	1060	1510
600	800	1000	2200	200	1100	1600
700	900	1100	2400	200	1150	1700
800	1000	1200	2600	200	1200	1800

Примітка. Розміри, виділені у верхній частині таблиці Б.2, стосуються труб СТ/ПЕ та ЛП/ПЕ.

Показники в таблиці Б.2 наведені для глибини залягання від верху труби до поверхні землі. Мінімальна глибина залягання приймається 700 мм.

Для зручності проведення монтажних робіт траншею можна розширити на (200 ± 100) мм по відношенню до розмірів, що вказані у таблиці Б.2.

Б.5 Нормативне навантаження від ваги ґрунту

Нормативне навантаження від ваги ґрунту на одиницю довжини трубопроводу, що укладається в траншеї $q_{гр}$, Н/м, визначають за формулою:

$$q_{гр} = \eta_k \cdot \gamma_{гр} \cdot B \cdot h, \quad (Б.1)$$

де B – розрахункова ширина траншеї на рівні верху ізоляції;

$$h = \left(h_0 - \frac{D_{пе}}{2} \right), \quad (Б.2)$$

η_k – коефіцієнт вертикального тиску ґрунту, визначений за таблицею Б.3.

Лист 2
кв. 248

Автомат

5
TK7

5 юк
18

5 юк
20

Д/С12

Муз. ШКОЛА

TK35

TK20

TK3

81

4 юк

26г

TK25


TK24

TK1

3 юк

79

TK1



Програмний комплекс "АС-4" версія 20.1.010
Затверджую

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 18 - 0 - 1 - 2

Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну "Раківка"

Будівництво: Технічне обслуговування зовнішніх мереж
Об'єкт: м-н "Раківка" між ТК 1/6 та ЦТП 248

№ з/п	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати праці робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>На кошторис діють коефіцієнти: До тв.= 1,1000 До твмаш.= 1,1000</p>											
Розділ 1											
1	РН1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	2,04	4785,58 344,86	4440,72 1640,32	9763	704	9059 3346	5,8740 21,2498	11,98 43,35
2	Е7-64-33М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15 Кдем=0,8	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2. Демонтаж. ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 шт	0,28	19848,06 7164,07	12683,99 4623,47	5557	2006	3551 1295	108,2840 51,1772	30,32 14,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<p>Е24-5-2 ; ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктэм=1,15 Кдем=0,6</p>	<p>Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2,5 МПа [25 кгс/см²], температурі 300 град.С, діаметр труб 350 мм. Демонтаж ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)</p>	1000 м	0,112	<p>252859,80 109868,16</p>	<p>142991,64 32619,24</p>	28320	12305	<p>16015 3653</p>	<p>1402,6320 395,5985</p>	<p>157,09 44,31</p>
4	<p>Е24-5-23М ; ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктэм=1,15</p>	<p>Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2,5 МПа [25 кгс/см²], температурі 300 град.С, діаметр труб 350 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)</p>	1000 м	0,112	<p>451463,84 183113,61</p>	<p>238319,39 54365,39</p>	50564	20509	<p>26692 6089</p>	<p>2337,7200 659,3308</p>	<p>261,82 73,85</p>
5	С113-201	Труби сталеві попередньоізольовані Діаметр 325/450 мм	м	112	5722,68		640940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1534-58	Коліно СТ/ПЕ 90	шт	4	14639,71		58559				
7	C121-788	Опори ковзні, діаметр 325	шт	22	2238,50		49247				
8	C121-789	Опори нерухомі, діаметр 325	шт	2	22556,41		45113				
9	C113-1585	Компенсатор силффоний до теплоізолюваних труб, типорозмір 325/450 мм	шт	2	92460,01		184920				
10	2001-6092	Рукава кінцеві	шт	4	1360,66		5443				
11	C114-33	Комплект ізоляції стика (БР-3) з термоусадковою муфтою 325/450	комплект	28	1774,97		49899				
12	E7-64-33M ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктам=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 шт	0,28	24810,08 8955,09	15854,99 5779,34	6947	2507	4440 1618	135,3550 63,9716	37,90 17,91
13	C1414-7711	Плити покриттів каналів (б/с)	шт	28	25,26		707				
14	PH20-17-163M	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 Ø	100 м3	0,001428	180141,60 19951,65	4017,41 3346,93	229	28	6 5	339,8340 51,9173	0,49 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	РН1-12-23М	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,9125	472,16	472,16	903		903		
16	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, лазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,1275	12296,22	12296,22	1568	1568		209,4400	26,70
									60666		526,30
Разом по розділу 1 Ремонт теплотраси між ТК 36 та ТК 35									39627		
									1138479		198,14
										16340	
										1038186	

В тому числі матеріали

Розділ 2											
Ремонт теплотраси між ТК 35 та ТК 1/А											
17	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3	0,0125	26272,86	13897,85	328	155	173	210,7820	2,63
18	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2	80,91	80,91	162		162		
19	РН1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	2,24	4785,58	4440,72	10720	772	9948	5,8740	13,16
20	Е7-64-33М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15 Кдем=0,8	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2. Демонтаж ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 шт	0,31	19848,06	12683,99	6153	2221	3932	108,2840	33,57
									1433	51,1772	15,86
										21,2498	47,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е24-5-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктам=1,15 Кдем=0,6	Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2,5 МПа [25 кгс/см ²], температурі 300 град.С, діаметр труб 350 мм. Демонтаж ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м	0,124	252859,80 109868,16	142991,64 32619,24	31355	13624	17731 4045	1402,6320 395,5985	173,93 49,05
22	Е24-5-23М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктам=1,15	Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2,5 МПа [25 кгс/см ²], температурі 300 град.С, діаметр труб 350 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м	0,124	451463,84 183113,61	238319,39 54365,39	55982	22706	29652 6741	2337,7200 659,3308	289,88 81,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-201	Труби сталеві попередньоізольовані діаметр 325/450 мм	м	124	5722,68		709612				
24	С1534-58	Коліно СТПЕ 90	шт	12	14639,71		175677				
25	С121-788	Опори ковані, діаметр 325	шт	24	2238,50		53724				
26	С121-789	Опори нерухомі, діаметр 325	шт	4	22556,41		90226				
27	С113-1585	Компенсатор сильфонний до теплоізольованих труб, типорозмір 325/450 мм	шт	2	92460,01		184920				
28	2001-6092	Рукава кінцеві	шт	4	1360,66		5443				
29	С114-33	Комплект ізоляції стика (ЕР-3) з термоусадковою муфтою 325/450	комплект	42	1774,97		74549				
30	Е7-64-33М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктам=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 шт	0,31	24810,08 8955,09	15854,99 5779,34	7691	2776	4915 1792	135,3550 63,9716	41,96 19,83
31	С1414-7711	Плити покриттів каналів (Б/в)	шт	31	25,26		783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	РН20-17-163М	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 ()	100 м3	0,001581	160141,60 19951,65	4017,41 3346,93	253	32	6	339,8340	0,54
33	РН1-12-23М	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	2,24	472,16 174,41	472,16	1058		1058	51,9173	0,08
34	РН1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0625	6015,13 1494,93	4520,20 1849,98	376	93	283	23,1880	1,45
35	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ліщено-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,05	82565,41 1728,87	4507,00 970,22	4128	86	225	28,6000	1,43
36	РН1-14-2	Ущільнення основи пневматичними трамбівками	100 м3	0,05	7163,68 1784,27	5379,41 2201,63	358	89	269	27,6760	1,38
37	РН18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100 м2	0,25	2066,14 584,58	686,16 292,59	517	149	172	8,9870	2,25
38	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,375	2124,66		5046				
39	РН18-42-6 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100 м2	0,25	114,04 91,70		29	23		1,3860	0,35
40	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,6	2124,66		1275				
Разом по розділу 2 Ремонт теплотраси між ТК 35 та ТК 1/А									68426	562,53	
В тому числі матеріали									42726	18518	
Розділ 3 Ремонт теплотраси між ТК 1/А та ЦТП									1309213	224,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	PH18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3	0,0575	26272,86 12375,01	13897,85 5039,49	1511	712	799	210,7820	12,12 3,93
42	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	T	9,2	80,91	80,91 12,96	744		744 119	0,1610	1,48
43	PH1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з Доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,84	4785,58 344,86	4440,72 1640,32	8805	635	8170 3018	5,8740 21,2498	10,81 39,10
44	E7-64-33M ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15 Кдем=0,8	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2. Демонтаж ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 шт	0,26	19848,06 7164,07	12683,99 4623,47	5160	1863	3297 1202	108,2840 51,1772	28,15 13,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	E24-5-2 ; ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15 Кдем=0,6	<p>Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2,5 МПа [25 кгс/см²], температурі 300 град.С, діаметр труб 350 мм. Демонтаж. ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)</p>	1000 м	0,102	252859,80 109868,16	142991,64 32619,24	25792	11207	14585 3327	1402,6320 395,5985	143,07 40,35
46	E24-5-23М ; ДСТУ-НБ Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	<p>Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2,5 МПа [25 кгс/см²], температурі 300 град.С, діаметр труб 350 мм ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)</p>	1000 м	0,102	451463,84 183113,61	238319,39 54365,39	46049	18678	24309 5545	2337,7200 659,3308	238,45 67,25
47	C113-201	Труби сталеві попередньоізольовані діаметр 325/450 мм	м	102	5722,68		583713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1534-68	Коліно СТЛТЕ 90	шт	8	14639,71		117118				
49	C121-788	Опори ковзані, діаметр 325	шт	22	2238,50		49247				
50	C121-789	Опори нерухомі, діаметр 325	шт	2	22556,41		45113				
51	C113-1585	Компенсатор сильфонний до теплоізоляованих труб, типорозмір 325/450 мм	шт	2	92460,01		184920				
52	2001-6092	Рукава кінцеві	шт	4	1380,66		5443				
53	C114-33	Комплект ізоляції стику (EP-3) з термоусадковою муфтою 325/450	комплект	34	1774,97		60349				
54	E7-64-33M ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 шт	0,26	24810,08 8955,09	15854,99 5779,34	6451	2328	4123 1503	135,3550 63,9716	35,19 16,63
55	C1414-7711	Плити покриттів каналів (б/в)	шт	26	25,26		657				
56	PH20-17-163M	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 (0)	100 м3	0,001326	160141,60 19951,65	4017,41 3346,93	212	26	5 4	339,8340 51,9173	0,45 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
57	РН1-12-23М	Засилка трамшей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,84	472,16	472,16	869		869			
58	РН1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбіками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,2875	6015,13	4520,20	1729	430	1299	23,1880	6,67	
59	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,23	1494,93	1849,98	18990	398	532	26,0211	7,48	
60	РН1-14-2	Ущільнення основи пневматичними трамбіками	100 м3	0,23	82565,41	4507,00	1648	410	1037	28,6000	6,58	
61	РН18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100 м2	1,15	1728,87	970,22	2376	684	223	10,6523	2,45	
62	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожній)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	10,925	7163,68	5379,41	23212		1238	27,6760	6,37	
63	РН18-42-6 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5	100 м2	1,15	1784,27	2201,63	131	105	506	30,9672	7,12	
64	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожній)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	2,76	2066,14	686,16	5864		789	8,9870	10,34	
					594,58	292,59			336	3,1274	3,60	
								1196103	37476	61264	499,79	
								1097363	16926		206,93	
I								3754947	119829	190356	1588,62	
В тому числі матеріали								3444762	51784		629,97	
Разом по розділу 3 Ремонт теллотраси між ТК 1/А та ЦТП												
В тому числі матеріали												

Разом за кошторисом прями втрати

В тому числі матеріали

Загальновироб. витрати за кошторисом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											218,77
		Трудовитість у загальновиборничих витратах									
		Заробітна плата у загальновиборничих витратах									
		Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ. соц. страхування									
		Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності									
		Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням									
		Інші статті витрат									
II		Всього загальновиборч. витрати за кошторисом									
		Всього за кошторисом									
		В тому числі матеріали									
		Всього кошторисна заробітна плата									
		Всього трудовитрати за кошторисом									
		Разом (I+II)									
VI		Прибуток (K=6,80)									
		Разом з прибутком									
VII		Адміністративні витрати (K=1,23)									
		Разом з адміністративними витратами									
X		Податок на додану вартість (20,00%)									
		Всього до сплати									
		3830496	196291	190356				24678	24678		218,77
		3444762			грн.						
		196291			грн.						
		2437,36			люд.-год.						
		3830496			грн.						2437,36
		16574			грн.						
		3847070			грн.						
		2998			грн.						
		3850068			грн.						
		770013,60			грн.						
		4620081,60			грн.						

Керівник підприємства
організації - замовника

М. ДОНАШЕННИЙ
(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Керівник генеральної
підприємної організації

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Програмний комплекс "АС-4" версія 20.1.010

Будівництво: Технічне обслуговування зовнішніх мереж
Об'єкт: м-н "Раківка" між ТК 1/6 та ЦТП 248

Форма № 1а

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 18 - 0 - 1 - 2

Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну "Раківка"

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн		Відпускна ціна, грн		У тому числі	
					Разом	Разом	транспорт-на складова, грн	заготівельно-складські витрати, грн	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		I. Витрати праці								
1	1,27	Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	1589	75,43					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	4,24	119828					
3	3	Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	628	82,21					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,85	51640					
5		Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття	люд.-год.	2	80,64					
6		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.-год.	219	112,80					
Разом кошторисна трудомісткість					2437	24678				
Середній розряд робіт					4,24	196291				
II. Будівельні машини та механізми										
1	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	16,8875476	236,07					
2	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	191,92799604	3987					
3	СН204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	417,19886208	391,07					
						75057				
						146,54				
						61,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	18,93507	199,77			
5	СН205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-год	22,9861632	225,92			
6	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	110,452485	271,67			
7	СН211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,21434408	81,25			
8	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 х.с.]	маш-год	1,28359	590,21			
9	СН212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,91168	569,23			
10	СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,50512	466,87			
11	СН215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш-год	3,7422	256,70			
12	СН219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м ³ /год, напір 50 м	маш-год	45,73972832	169,83			
13	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	6,95156	7768			
14	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	11,2	80,91			
					906			
					190356			

Разом:

III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

15	СНУ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	15,45929				
----	-------------	---	---------	----------	--	--	--	--

IV. Будівельні матеріали, виробі та конструкції

16	2001-6092	Рукава кінцеві	шт	12	1360,66	1333,33	0,65	26,68
					16328	16000	8	320
17	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,000378	13864,49	13296,84	295,80	271,85
					5	5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C111-1323	Шлакортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,100572	3507,68	3202,57	236,33	68,78
19	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,148044	68563,57	67000,00	219,19	1344,38
20	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,1008	11166,55	10570,65	376,95	216,95
21	C113-201	Труби сталеві попередньоізовані діаметр 325/450 мм	м	102	5722,68	5673,38	6,70	42,60
22	C113-201	Труби сталеві попередньоізовані діаметр 325/450 мм	м	236	5722,68	5673,38	6,70	42,60
23	C113-1585	Компексатор сифонний до теплоізованих труб, типорозмір 325/450 мм	шт	6	92480,01	90583,33	63,74	1812,94
24	C114-33	Комплект ізоляції стика (ЕР-3) з термоусадковою муфтою 325/450	комплект	34	1774,97	1700,00	40,17	34,80
25	C114-33	Комплект ізоляції стика (ЕР-3) з термоусадковою муфтою 325/450	комплект	70	1774,97	1700,00	40,17	34,80
26	C121-788	Опори ковані, діаметр 325	шт	68	2238,50	2000,00	221,84	16,66
27	C121-789	Опори нерухомі, діаметр 325	шт	8	22556,41	22166,66	221,84	167,91
28	C142-10-2	Вода	м3	1,96	24,26	24,26	0,00	0,00
29	C1414-7711	Плити покриттів каналів (б/в)	шт	85	25,26	0,00	24,76	0,50
30	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,53754	441,89	140,95	292,28	8,66
31	C1421-9645	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт М3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР-12	м3	34,16	624,26	210,79	401,23	12,24
32	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон цільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	16,66	2124,66	1868,98	214,02	41,66
					35397	31137	3566	694

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С1534-58	Коліно СТ/ПЕ 90	шт	24	14639,71 351353	14333,33 344000	19,33 464	287,05 6889
Разом:					3444782	3361009	43784	39969

**Україна
Полтавська область
Комунальне підприємство
«ТЕПЛОЕНЕРГО»**

вул. Софіївська, 68, м. Кременчук, 39600, тел.: (0536) 75-87-22, факс: (0536) 75-87-19,
E-Mail: office@kremenchuk-teplo.org.ua код ЄДРПОУ 31700972

**АКТ
Огляду теплової мережі між ТК-35 та ТК-1А**

м. Кременчук

17.04.2018 р.

Комісія у складі :

Голова комісії:

Головний інженер

– Радченко Р.І.

Члени комісії:

Начальник ВТВ

– Воронков С.О.

Начальник цеху ЦТМ

– Капінос С.О.

Начальник дільниці №4

– Моргунов С. В.

Провели огляд частин теплових мереж між ТК-35 та ТК-1А кварталу 248 району Раківка методом шурфування окремих ділянок.


При огляді виявлено:

1. Поверхня теплової ізоляції має провисання та часткове порушення.
2. На поверхня труб подаючого та зворотного теплоносія покрита іржею, маються раковини діаметром до 8-10 мм.
3. За результатами огляду встановлено:

Подальша експлуатація даної ділянки теплової мережі можлива за умови проведення ремонту трубопроводів із заміною труб на попередньо ізольовані.

Голова комісії:

Головний інженер



– Радченко Р.І.


Члени комісії:

Начальник ВТВ



– Воронков С.О.

Начальник цеху ЦТМ



– Капінос С.О.

Начальник дільниці №4



– Моргунов С. В.



Україна
Полтавська область
Комунальне підприємство
«ТЕПЛОЕНЕРГО»

вул. Софіївська, 68, м. Кременчук, 39600, тел.: (0536) 75-87-22, факс: (0536) 75-87-19,
E-Mail: office@kremenchuk-teplo.org.ua код ЄДРПОУ 31700972

АКТ
Огляду теплової мережі між ТК-1А та ЦТП № 248

м. Кременчук

17.04.2018 р.

Комісія у складі :

Голова комісії:

Головний інженер

– Радченко Р.І.

Члени комісії:

Начальник ВТВ

– Воронков С.О.

Начальник цеху ЦТМ

– Капінос С.О.

Начальник дільниці №4

– Моргунов С. В.

Провели огляд частин теплових мереж між ТК-1А та ЦТП № 248 кварталу
248 району Раківка методом шурфування окремих ділянок.

При огляді виявлено:

1. Поверхня теплової ізоляції має провисання та часткове порушення.
2. На поверхню труб подаючого та зворотного теплоносія покрита іржею, маються раковини діаметром до 8-10 мм.
3. За результатами огляду встановлено:

Подальша експлуатація даної ділянки теплової мережі можлива за умови проведення ремонту трубопроводів із заміною труб на попередньо ізольовані.

Голова комісії:

Головний інженер

– Радченко Р.І.

Члени комісії:

Начальник ВТВ

– Воронков С.О.

Начальник цеху ЦТМ

– Капінос С.О.

Начальник дільниці №4

– Моргунов С. В.



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КП «Теплоенерго»
Д.М. Питулько
« 04 » 05 2017 р.

АКТ
проведення гідравлічних випробувань
теплових мереж мікрорайону Раківка.

04.05.2017 р.

м. Кременчук

Комісія в складі: головного інженера ТЕЦ ПАТ «КВБЗ» Харенко В.І., головного інженера КП «Теплоенерго» Радченко Р.І., начальника ВТВ Воронкова С.О., склали даний акт в тім, що 04.05.2017 р. були проведені гідравлічні випробування магістральних і внутрішньоквартальних теплових мереж мікрорайону Раківка, до ремонту, тиском 16 кгс/см² в подавальному і зворотному трубопроводах.

Результати випробувань в додатку № 1.

Головний інженер
ТЕЦ ПАТ «КВБЗ»

В.І. Харенко

Головний інженер
КП «Теплоенерго»

Р.І. Радченко

Начальник ВТВ

С.О. Воронков

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОРА В ОДНОШЕВНИЙ
ТЕПЛОЕНЕРГО
23.05.2017

Копія
 Додаток № 1
 до акту випробувань
 теплових мереж
 від 04.05.2017 р.

№ п/п	№№ ТК	№№ кварталів	Відмітка про випробування	Зауваження, виявленні під час випробувань
1.	ТК 1/1		Магістральні теплові мережі випробувані $P_n = 16 \text{ кг/см}^2$ $P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	В ТК 1/1 протікання запірної арматури на зворотньому трубопроводі.
2.	ТК 1/4		Магістральні теплові мережі випробувані $P_n = 16 \text{ кг/см}^2$ $P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу в ТК-1/4
3.	ТК 26	74	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	В ТК-26 протікання запірної арматури на подавальному трубопроводі.
4.	ТК 22	74	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-22 та ж/б № 15 по вул. Манагарова.
5.	ТК 16	94	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-16 та ж/б № 64А по наб. л-та Дніпра.
6.	ТК 8	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив зворотнього трубопроводу між ТК-8 та ж/б № 22 по вул. Манагарова.
	ТК 1/6	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-35 і ТК-36.
8.	ТК 29	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-29 та ж/б № 75 по вул. Республіканська.
9.	ТК 15	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу в ТК-15.
10.	ЦТП 248	248	$P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив на відмулювачі зворотнього трубопроводу.
11.	ТК 8	244	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив на дренажній лінії на зворотньому трубопроводі.
12.	ТК 3	244	Внутрішньобудинкові теплові мережі випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	В ж/б № 17 по вул. Шкільна протікання запірної арматури на зворотньому трубопроводі.
13.	ТК 6а	247	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-6а та надземним трубопроводом.

Головний інженер КП «Теплоенерго»



Р.І. Радченко



58
Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. директора КП «Теплоенерго»

І.Б. Тищенко

« 12 » 06 2017 р.

АКТ

проведення гідравлічних випробувань
теплових мереж мікрорайону Раківка.

12.06.2017 р.

м. Кременчук

Комісія в складі: головного інженера ТЕЦ ПАТ «КВБЗ» Харенко В.І., головного інженера КП «Теплоенерго» Радченко Р.І., начальника ВТЗ Воронкова С.О., склали даний акт в тім, що 12.06.2017 р. були проведені гідравлічні випробування магістральних і внутрішньоквартальних теплових мереж мікрорайону Раківка, після ремонту, тиском 16 кгс/см² в подавальному і зворотному трубопроводах.

Результати випробувань в додатку № 1.

Головний інженер
ТЕЦ ПАТ «КВБЗ»

В.І. Харенко

Головний інженер
КП «Теплоенерго»

Р.І. Радченко

Начальник ВТЗ

С.О. Воронков

ЗОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР В.МОДИСЦЕННИЙ



Копія
Додаток № 1
до акту випробувань
теплових мереж
від 12.06.2017 р.

№ пп	№№ ТК	№№ кварталів	Відмітка про випробування	Зауваження, виявленні під час випробувань
1.	ТК 1/1	248	Магістральні теплові мережі випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК 1/1 і ТК 1/1А
	ТК 11	94	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив зворотного трубопроводу між ТК-11 та ж/б № 18 по вул. О. Білаша.
3.	ж/б № 31	94	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	В ж/б № 31 по вул. Сонячна відкритий повітряник на тепловому вузлі.
4.	ТК11 – ТК12	244	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-11 та ТК-12.
5.	ТК 5	244	Теплові мережі кварталу випробуванні $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	На подавальному трубопроводу в ТК-5 вирвало спускник.
6.	ТК 15	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу в ТК-15.
7.	ТК21 – ТК22	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-21 та ТК-22 (на мертвій опорі).
8.	ТК 23	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	На зворотному трубопроводі в ТК-23 витік на фланці.
9.	ТК35 – ТК36	248	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-35 та ТК-36.
10.	ТК 3	44	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив зворотного трубопроводу між ТК-3 і ж/б № 144 по вул. Республіканська.
11	ТК 3	44	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	На подавальному трубопроводу в ТК-3 протікання сальника.
12.	ТК4 – ТК6	44	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу між ТК-4 та ТК-6.
13.	ТК 1	243	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив зворотного трубопроводу між ТК-1 і ж/б № 4 по пр. Правобережному.
14.	ж/б № 33	247	Внутрішньобудинкові теплові мережі випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	В ж/б № 33 по вул. Правобережна порив на подавальному трубопроводі (транзитка).
15.	ТК 6а	247	Теплові мережі кварталу випробувані $P_n = P_o = 16 \text{ кг/см}^2$	Порив подавального трубопроводу в ТК-6а на гаражі.

Головний інженер КП «Теплоенерго»

Р.І. Радченко



Копія

Постачальник ТзОВ "Термо-Ізол"
ЄДРПОУ 35009379 тел 03231 322-49
Р/р UA 87 320478 00000 26000924868977 в АБ "УКРГАЗБАНК", м. КИЇВ МФО

Увага !!!!! Змінилися банківські реквізити !!!!!

ІПН 350093713040 номер свідоцтва 100094877
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 81500 Львівська обл. м. Городок, вул. Заводська 4

Одержувач тел.
Платник той самий
Замовлення Без замовлення

Рахунок-фактура № СФ-0000064 від 2 Лютого 2021 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Рукав кінцевий 325/450	шт.	12,000	1333,33	15999,96
2	Труба стальна в ПЕ оболонці 325/450	м	338,000	5673,38	1917602,44
3	Комплект ізоляції стиків ET-3 325/450	компл.	104,000	1700,00	176800,00
4	Компенсатор сильфонний 325/450	шт.	6,000	90583,33	543499,98
5	Опори ковзані ф 325/450 мм	шт.	68,000	2000,00	136000,00
6	Опора нерухома теплоізол в ПЕ	шт.	8,000	22166,66	177333,28
7	Коліно сталеве в ПЕ оболонці 325/450 90°	шт.	40,000	14333,33	573333,20
8	Фланець 300	шт.	4,000	1300,00	5200,00
Разом без ПДВ:					3545768,86
ПДВ:					709153,77
Всього з ПДВ:					4254922,63

Всього на суму

Чотири мільйона двісті п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять дві гривні 63 копійки
ПДВ 709153,77 грн.

Виписав(ла):

Рахунок дійсний до сплати на протязі трьох днів



Копія

Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРУБНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТ"
 СДРПОУ 37693840, тел. 0322422734
 Р/р UA 58 325365 0000002600201879764 в Центральна філія ПАТ "КРЕДОБАНК"
 ІПН 376938413072, номер свідоцтва 200112519

Адреса вул.Польова,буд.84,м.Городок, Львівська обл., 81500

Одержувач

тел.

Платник

той самий

Замовлення

Без замовлення

Рахунок-фактура № СФ-0000003/3
від 03 лютого 2021 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Кінцевий рукав 325/450	шт	12,000	1466,66	17 599,92
2	Труба стальна в ППУ ізоляції оболонка з поліетилену 325/450	м	338,000	6240,71	2 109 359,98
3	Комплект ізоляції стійів ЕР-3 325/450	компл	104,000	1870	194 480,00
4	Сифонний компенсатор в ППУ ізол. 325/450	шт	6,000	99641,66	597 849,96
5	Опора ковзна 325/450 мм.	шт	68,000	2200	149 600,00
6	Опора нерухома в ППУ ізоляції 325/450	шт	8,000	24383,32	195 066,56
7	Коліно сталеве в ПЕ оболонці 325/450 90°	шт	40,000	15766,66	630 666,40
8	фланець 300	шт	3,000	1430	4 290,00
				Разом без ПДВ:	3898912,82
				ПДВ:	779782,56
				Всього з ПДВ:	4678695,38

Всього на суму:
Чотири мільйона шістсот сімдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять гривень 38 коп
 ПДВ: 779782.56 грн.

Виписав(ла):



Розрахунок втрат теплової енергії в трубопроводах від ТК-36 до ЦТП №248

№ ділянки	Ø труби	L ділянки м	Теплоізоляції	Теплопровідність ізоляції	Товщина ізоляції	К коефіцієнт	t°С температура води	t°С температура повітря	ε коефіцієнт	q Вт/м	Втрати Вт	Втрати Гкал/год	Втрати Гкал/рік
Після реконструкції													
T-1	325	154	пінополіуретан	0,04	60,00	-	95,00	-21,00	1,00	83,93	12925,22	0,01	163,81
T-2	325	154	тан	0,04	60,00	-	70,00	-21,00	1,00	69,94	10770,76	0,01	
До реконструкції													
T-1	325	154	мінеральна вата	0,05	25,00	-	95,00	-21,00	1,00	263,31	40549,74	0,03	513,94
T-2	325	154	вата	0,05	25,00	-	70,00	-21,00	1,00	219,43	33792,22	0,03	
Зменшення втрат теплової енергії після реконструкції (Гкал/рік)												350,12	
Середньозважений тариф теплової енергії ПАТ "КВБЗ" згідно рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №117 від 24.12.2020 (грн за 1 Гкал) без ПДВ												1 125,11	
Сума зменшення втрат теплової енергії після реконструкції мережі (грн) Без ПДВ												393 927,50	

Директор КП "Теплоенерго"

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО

Розрахунок
вартості металобрухту після демонтажу тепломережі на ділянці від ТК 36 до ЦТП 248

№ п/п	Найменування	Діаметр, (мм)	Довжина, м.	Вага кг, (згідно ГОСТ 10704-91)	Зношеність демонтованої труби згідно Наказу КП "Теплоенерго" №04 від 02.01.2020, %	Вага з урахуванням зношеності, кг	Вартість металобрухту за 1 кг, грн (ТОВ "Орндар-1" станом на 18.01.2021)	Вартість металобрухту всього, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	труба сталевая	325	338	21 138,50	35,00	13 740,03	5,70	78 318,14
Всього:			338	21 138,50	35,00	13 740,03	5,70	78 318,14

Директор КП "Теплоенерго"

**Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності**



 підпис


 підпис

В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО

Придбання дизельного насосного агрегату

За рахунок інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки заплановало виконати придбання дизельного насосного агрегату в кількості 1 од. на суму 625,00 тис. грн без ПДВ.

Згідно опису дане обладнання, застосовується для перекачування великого об'єму води з значною частиною домішки до 15%.

У зв'язку зі зростанням аварій на теплових мережах та постійним обслуговуванням трубопроводів є необхідність в додатковому обладнанні, що здійснює господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Спектр застосування дизельного насосного агрегату включає всі процеси відкачування води зі сміттям в будівництві, водовідведенні, кар'єри та відстійників з вертикальним всмоктуванням менше 4 м. Максимальний напір 2200 л/хв, висота підйому максимальна 35 м., висота всмоктування 7 м.

Грунтуючись думкою та рекомендаціями партнерів, КП «Теплоенерго» для забезпечення оперативного виконання планових ремонтних робіт та для проведення аварійних ремонтних робіт планує закупити дизельний насосний агрегат і це надасть змогу:

Здійснити удосконалення та модернізацію ремонтно-аварійної ділянки комунального підприємства;

Суттєво прискорити час виконання ремонтних робіт та обслуговування теплових мереж.

Економічний ефект заходу придбання дизельного насосного агрегату на 2021-2022 роки КП «Теплоенерго» складає 62,5 тис. грн, який було розраховано:

- за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 62,5 тис. грн. Розрахунок значення амортизаційних відрахувань здійснено відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго» (120 місяців).

Строк окупності даного заходу складає 120,00 місяців.

Також слід зазначити, що остаточна ціна закупівель визначається суб'єктом господарювання на конкурентних засадах відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»

В. ОДНОШЕВНИЙ

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

П. НЕЧИПОРЕНКО



ООО «Индустриальное Оборудование»
г. Одесса, 65031, ул. Грушевского 39е, оф. 2
+38 (048) 782-99-93; +38 (067) 480-44-29; +38 (067) 484-02-83 факс: +38 (067) 566-30-28
www.shindaiwa.net e-mail: info@shindaiwa.net

Копія

Исх. от 27.01.2021г.

КП "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Относительно: насосных агрегатов

Уважаемые Господа!

Наша компания, ООО «Индустриальное Оборудование», является поставщиком Японского производителя дизельных насосных агрегатов, компании MATSUSAKA ENGINEERING. Более 30 лет MATSUSAKA ENGINEERING производит профессиональное оборудование для перекачивания жидкостей. Основные отрасли применения насосов MATSUSAKA: коммунальный сектор, шахты, горно-обогатительные комбинаты.

Мы обеспечиваем поставку, наладку оборудования, обучение персонала, поставку запасных и расходных материалов, а также выполняем гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования MATSUSAKA.

Предлагаем Вам к рассмотрению наше коммерческое предложение на поставку дизельных насосных агрегатов MATSUSAKA.

Дизельный насосный агрегат на трейлере QP-60TD

Описание

Дизельный насосный агрегат QP-60TD предназначен для перекачивания большого объема воды с значительной частью примесей (до 15%)

Простота использования и обслуживания.

- Меньшее количество компонентов, требующих обслуживания (нет компрессора или вакуума).
- Может прослужить до 20 или 30 лет при регулярном обслуживании.
- Относительно недорогие эксплуатационные расходы.
- Идеально подходит для воды с мусором в строительстве, водоотведении, карьеры. Также подходит для отстойников с вертикальным всасыванием менее 4 метров.

Характеристики:

Максимальный поток 2200 л/мин (132 м³/час)

Высота подъема:

Максимальная: 35м


Высота всасывания: 7м.

Размер фланцев:

Напорный: 6"

Всасывающий: 6"

Двигатель: KUBOTA D1105, 24,8 л.с.



Стоимость: 750 000,00 грн с НДС = *625 000,00 грн без НДС*

Условия оплаты: 40% предплата, 30% по готовности к отгрузке комплекта, 30% в течение 40 дней после поставки.

Условия поставки: DDP (Кременчуг).

Срок поставки: 16 недель.

Производитель: MATSUSAKA ENGINEERING (Япония).

Гарантия: 1 год

С уважением,

Носовский Вадим Викторович

ООО «Индустриальное Оборудование», Украина

+38(067)4804429; т.ф. +38(067)5663028

e-mail: vn@i-e.com.ua; www.shindaiwa.net



Копія

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОФТЕХСИСТЕМА»**

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 5 кв. 134
Код ЄДРПОУ: 39082426, ІПН 390824226597
р/р 26004210318854
в АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, МФО 320984,
т. +38 044 394 5266
e-mail: proftechsystem@ukr.net




**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОФТЕХСИСТЕМА»**

03056, г. Киев, ул. Политехническая, 5, кв. 134
корп. 3Б оф. 14
Код ЄДРПОУ: 39082426, ІПН 390824226597
р/с 26004210318854
в АО «ПроКредит Банк», г. Киев, МФО 320984,
т. +38 044 394 5266
e-mail: proftechsystem@ukr.net

КП «Теплоенерго» Кременчук

25 січня 2021 року

Шановні панове,
Вислаємо Вам на розгляд комерційну пропозицію, щодо постачання дизельної помпи **QP-60TD** виробництва компанії **MATSUSAKA** (Японія) та комплексу супутнього обладнання:

Опис	К-сть
<p>Дизельна мотопомпа QP-60TD призначена для перекачування великого обсягу брудної води з значною частиною домішок (до 15%). Ідеально підходить для води зі сміттям в будівництві, водовідведенні, кар'єри. Також підходить для відстійників з вертикальним всмоктуванням менше 4 метрів. Термін роботи обладнання від 20 до 30 років при регулярному обслуговуванні. Характеристики: - Максимальний напір 2200 л / хв Висота підйому: - Максимальна: 35м Висота всмоктування: 7м. Розмір фланців: 152 мм</p>	1
	
<p>Всього, грн з ПДВ: 765 000,00</p>	

З повагою,
Юрлов Євген
Директор, ТОВ «Профтехсистема»



Заміна водонагрівачів на ЦТП

За рахунок інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки заплановано виконати заміну водонагрівачів на ЦТП в кількості 20 од. на суму 2998,00 тис. грн без ПДВ.

На теперішній час КП «Теплоенерго» експлуатує 46 центральних теплових пунктів. На них здійснюється передача теплової енергії від зовнішніх теплових мереж (ТЕЦ або котельні) до системи опалення та гарячого водопостачання житлових і виробничих приміщень. До складу центральних теплових пунктів входять водонагрівачі, трубопроводи, арматура, обладнання КВПіА, насосне обладнання, електрообладнання та інше, строк експлуатації яких більше 30 років. Одним з найбільш зношених є водонагрівачі, у кількості 20 одиниць, які потребують заміни.

До перебоїв у гарячому водопостачанні та перевитрат теплової енергії призводить застаріле обладнання теплових пунктів, особливо це стосується центральних теплових пунктів (ЦТП). Технічний рівень системи теплопостачання й обладнання через нестачу коштів оновлюється недостатньо, що призводить до того, що темпи технічного та морального старіння перевищують темпи відновлення. Проблеми накопичуються, а їх вирішення значно відстає.

Встановлення нових водонагрівачів з автоматичним підтриманням температури теплоносія зменшить кількість ремонтних робіт та продовжить строк служби обладнання котельні. Також буде вирішена проблема із забезпеченням запасними частинами морально застарілих насосів та водонагрівачів, які на даний час вилучені з виробництва та не можуть експлуатуватися у зв'язку з їх (запасних частин) відсутністю. Також використання нових водонагрівачів з автоматичним підтриманням температури теплоносія збільшить надійність та якість наданих послуг, зменшить кількість аварійних ситуацій та значно подовжить міжремонтний період.

Економічний ефект заходу заміна водонагрівачів на ЦТП на 2021-2022 роки КП «Теплоенерго» складає 592,57 тис. грн, який було розраховано:

- за рахунок планової вартості зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання (металолом) на рік 292,77 тис. грн;
- за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 299,80 тис. грн. Розрахунок значення амортизаційних відрахувань здійснено відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго» (120 місяців).

Строк окупності даного заходу складає 108,28 місяців.

Також слід зазначити, що остаточна ціна закупівель визначається суб'єктом господарювання на конкурентних засадах відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»



В. ОДНОШЕВНИЙ

**Провідний інженер з
питань інвестиційної діяльності**

П. НЕЧИПОРЕНКО



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 9

“ 02 ” 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 305

В ході обстеження було виявлено:

Водонагрівачі D=219 мм, L=4 м – 4 шт. №№ 1,7,8,10 мають кількість заглушених трубок, яка перевищує допустиму норму.

Висновки комісії:

Водонагрівачі D=219 мм, L=4 м – 4 шт. №№ 1,7,8,10 підлягають заміні.

Головний інженер		Р.І.Радченко
Начальник ВТВ		С.О.Воронков
Інженер ВТВ		Ю.В.Ковшар
Начальник цеху ЦТП		В.П.Березовий





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 10

“ 09 ” 09 20 20 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 62

В ході обстеження було виявлено:

Водонагрівачі D=273 мм, L=4 м - 5 шт. №№ 1, 2, 3, 4, 19 мають кількість заглушених трубок, яка перевищує допустиму норму.

Висновки комісії:

Водонагрівачі D=273 мм, L=4 м - 5 шт. №№ 1, 2, 3, 4, 19 підлягають заміні.

Головний інженер

Р.І.Радченко

Начальник ВТВ

С.О.Воронков

Інженер ВТВ

Ю.В.Ковшар

Начальник цеху ЦТП

В.П.Березовий



ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношівний В.М.
 09 червня 2020 р.



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 11

“02” 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 59

В ході обстеження було виявлено:

Водонагрівачі D=325 мм, L=4 м – 1 шт. № 1, D=219 мм, L=4 м – 1 шт. № 13 мають кількість заглушених трубок, яка перевищує допустиму норму.

Висновки комісії:

Водонагрівачі D=325 мм, L=4 м – 1 шт. № 1, D=219 мм, L=4 м – 1 шт. № 13 підлягають заміні.

Головний інженер	_____	Р.І.Радченко
Начальник ВТВ	_____	С.О.Воронков
Інженер ВТВ	_____	Ю.В.Ковшар
Начальник цеха ЦТП	_____	В.П.Березовий

ЗОРМОВАНО
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношівний В.М.
 09 червня 2020 р.



Копія

«БІЛВЕЕРТЖСВІО»
 Директор КЦП «Теплоенерго»
 Одношівний В.М.
 2020 р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 12

«02» 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 57-І

В ході обстеження було виявлено:

Водонагрівачі D=273 мм, L=4 м – 2 шт. №№7, 8, D=273 мм, L=2 м – 2 шт. №№16, 25 мають кількість заглушених трубок, яка перевищує допустиму норму.

Висновки комісії:

Водонагрівачі D=273 мм, L=4 м – 2 шт. №№7, 8, D=273 мм, L=2 м – 2 шт. №№16, 25 підлягають заміні.

Головний інженер		Р.І.Радченко
Начальник ВТВ		С.О.Воронков
Інженер ВТВ		Ю.В.Ковшар
Начальник цеху ЦТП		В.П.Березовий

З ОРИГІНАЛОМ ЗЕ САНО
 Директор «БІЛВЕЕРТЖСВІО»
 Одношівний В.М.
 2020 р.

Копія

ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор ВП „Теплоенерго”
 Одношевний В.М.
 20__ р.
 09

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 13

“ 02 ” 09 20 20 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 57-II

В ході обстеження було виявлено:

Водонагрівачі D=273 мм, L=4 м – 2 шт. № № 5, 9 мають кількість заглушених трубок, яка перевищує допустиму норму.

Висновки комісії:

Водонагрівачі D=273 мм, L=4 м – 2 шт. № № 5, 9 підлягають заміні.

Головний інженер

Начальник ВТВ

Інженер ВТВ

Начальник цеху ЦТП

_____ Р.І.Радченко
 _____ С.О.Воронков
 _____ Ю.В.Ковшар
 _____ В.П.Березовий

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 Директор В.М.Одношевний
 ТЕПЛОЕНЕРГО
 09

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КИ „Теплоенерго”
Одношвейний В.М.
09 2020 р.
код ЗП00072
ПІДПРИЄМСТВО

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 14

“ 02 ” 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 107

В ході обстеження було виявлено:

Водонагрівачі D=219 мм, L=4 м – 3 шт. №№1, 6, 8 мають кількість заглушених трубок, яка перевищує допустиму норму.

Висновки комісії:

Водонагрівачі D=219 мм, L=4 м – 3 шт. №№1, 6, 8 підлягають заміні.

Головний інженер

Р.І.Радченко

Начальник ВТВ

С.О.Воронков

Інженер ВТВ

Ю.В.Ковшар

Начальник цеха ЦТП

В.П.Березовий

(Handwritten signatures of R.I. Radchenko, S.O. Voronkov, Y.V. Kovshar, and V.P. Berезoviy)

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ОДНОШВЕЙНИЙ
ТЕПЛОЕНЕРГО
код ЗП00072
09 2020 р.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ І ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІКерівнику підприємства
КП «Теплоенерго»
Україна, г. Кременчуг**КОММЕРЦІЙНА УГОДА № 20П-74 от 29.01.2021 г.**

Згідно Вашому запитанню пропонуємо до постачання наступне обладнання:

№	Найменування	Виробник, країна походження	Кількість, шт.	Ціна з ПДВ	Вартість з ПДВ, грн.
1	Секція водопідігрівача 273x4-1,0-РГ-480-УЗ	ТОВ Промстіль, Україна	9	216 000,00	1 944 000,00
2	Секція водопідігрівача 273x2-1,0-РГ-215-УЗ	ТОВ Промстіль, Україна	2	130 200,00	260 400,00
3	Секція водопідігрівача 325x4-1,0-РГ-635-УЗ	ТОВ Промстіль, Україна	1	270 000,00	270 000,00
4	Секція водопідігрівача 219x4-1,0-РГ-240-УЗ	ТОВ Промстіль, Україна	8	140 400,00	1 123 200,00
Разом					3 597 600,00

Термін виготовлення: 90 робочих днів від дати розміщення замовлення, з можливістю дострокової поставки.**Форма оплати:** безготівковий розрахунок.**Умови оплати:**

- 50 % передплата для розміщення змовлення;
- 50 % протягом 3 робочих днів після повідомлення про готовність ззамовлення до відвантаження.

Условия поставки: DDP, г. Полтава, склад покупця.**Гарантия на обладнання** - 1 рік з дати постачання.**Срок дії комерційної угоди:** 100 календарних днів.С повагою,
Директор

А.Б. Варунц

Виконувач Клименко
Александр 067 577-03-08

Копія



ТОВ «КИЇВПРОМТЕХСЕРВІС»
Україна, 02132, м. Київ,
вул. Зарічна, буд. 1В, оф. 173
+38 044 501 44 98
+38 050 404 56 99
info@kpts.com.ua

01.02.2021 № 35

Директору
КП «Теплоенерго»
Одношевному В. М.
Україна, м. Кременчук

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 35 від 01.02.2021 р

У відповідь на Ваш запит пропонуємо до постачання енергетичне обладнання для потреб КП «Теплоенерго», а саме:

№	Найменування	Виробник	Кількість, шт.	Ціна з ПДВ	Вартість з ПДВ, грн.
1	Секція водопідігрівача трубчастого марки 273x4-1,0-РГ-480-УЗ	ТОВ Київпромтехсервіс, Україна	9	241 920,00	2 177 280,00
2	Секція водопідігрівача трубчастого марки 273x2-1,0-РГ-215-УЗ	ТОВ Київпромтехсервіс, Україна	2	148 428,00	296 856,00
3	Секція водопідігрівача трубчастого марки 325x4-1,0-РГ-635-УЗ	ТОВ Київпромтехсервіс, Україна	1	283 500,00	283 500,00
4	Секція водопідігрівача трубчастого марки 219x4-1,0-РГ-240-УЗ	ТОВ Київпромтехсервіс, Україна	8	153 036,00	1 224 288,00
Всього з ПДВ:					3 981 924,00

Умови та місце поставки - DDP м. Кременчук (силами і за рахунок Постачальника, склад КП «Теплоенерго»);

Термін поставки - не більше 110 календарних днів з правом дострокової поставки з дати здійснення передоплати;

Термін і умови оплати - 60% передплата, 40% протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту повідомлення про готовність обладнання до відвантаження;

Гарантійні зобов'язання - 12 місяців з дати введення обладнання в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дати поставки;

Термін дії пропозиції - 60 календарних днів.

З повагою,
Директор ТОВ «Київпромтехсервіс»



Т. О. Марченко



**Розрахунок
заміни водонагрівачів на ЦТП
по КП "Теплоенерго"**

№ п/п	Найменування ЦТП де буде заміна водонагрівачів	Діаметр водонагрівача, (мм)	Довжина водонагрівача, м.	Кількість водонагрівачів, (шт)	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	2	3	4	5	6	7
Транспортування теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"						
1	107	219	4	3,00	117 000,00	351 000,00
2	57-2	273	4	2,00	180 000,00	360 000,00
3	57-1	273	4	2,00	180 000,00	360 000,00
4	57-1	273	2	2,00	108 500,00	217 000,00
5	59	325	4	1,00	225 000,00	225 000,00
6	59	219	4	1,00	117 000,00	117 000,00
7	62	273	4	5,00	180 000,00	900 000,00
8	305	219	4	4,00	117 000,00	468 000,00
всього:				20,00		2 998 000,00

Директор КП "Теплоенерго"

Провідний інженер з питань
інвестиційної діяльності


підпис

В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО

**Розрахунок
вартості металобрухту після демонтажу водонагрівачів**

№ п/п	Найменування ЦТП де буде заміна водонагрівачів	Діаметр водонагрівачів, (мм)	Довжина водонагрівачів, (м)	Вага металу 1 водонагрівача, кг	Вага латуні в 1 водонагрівачі, кг	Кількість водонагрівачів, (шт)	Вага металу всього водонагрівачів, кг	Вага латуні за 1 м. трубок в водонагрівачах, кг	Вага латуні всього в водонагрівачах, кг	Вартість металу за 1 кг, грн (ТОВ "Орендар-1" станом на 18.01.2021)	Вартість латуні за 1 кг, грн (ТОВ "Орендар-1" станом на 18.01.2021)	Вартість металобрухту всього, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13


Транспортування теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"

Центральна частина міста

1	107	219	4	301,30	61,00	3,00	903,90	0,40	292,80	5,70	90,00	31 504,23
2	57-2	273	4	461,70	109,00	2,00	923,40	0,40	348,80	5,70	90,00	36 655,38
3	57-1	273	4	461,70	109,00	2,00	923,40	0,40	348,80	5,70	90,00	36 655,38
4	57-1	273	2	261,34	109,00	2,00	522,68	0,40	174,40	5,70	90,00	18 675,28
5	59	325	4	594,40	151,00	1,00	594,40	0,40	241,60	5,70	90,00	25 132,08
6	59	219	4	301,30	61,00	1,00	301,30	0,40	97,60	5,70	90,00	10 501,41
7	62	273	4	461,70	109,00	5,00	2 308,50	0,40	872,00	5,70	90,00	91 638,45
8	305	219	4	301,30	61,00	4,00	1 205,20	0,40	390,40	5,70	90,00	42 005,64
всього:				3 144,74	770,00	20,00	7 682,78	0,40	2 766,40	5,70	90,00	292 767,85

Директор КП "Теплоенерго"

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності



 підпис

В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО

Заміна засувок тепломережі на кульові крани

За рахунок інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки заплановано виконати заміну засувок тепломережі на кульові крани в кількості 132 од. на суму 4339,52 тис. грн без ПДВ.

Не так давно для цілей перекриття і регулювання потоку робочого середовища трубопроводів використовувалися в основному вентиля і засувки. Але, після того, як на ринку з'явилися кульові крани, ситуація радикально змінилася. Ця виявилася настільки універсальною і зручною, що незабаром використання вентилів та засувок значно скоротилося.

Особливістю і гідністю кульових кранів фланцевого типу є висока надійність і герметичність з'єднання крана з трубою. Плюсом є також легкий монтаж і демонтаж фланцевих кранів, що дозволяє при необхідності швидко замінити виріб який вийшов з ладу або встановити його на інше місце. Всі типи фланцевих кранів відрізняються високою міцністю і призначені для роботи в умовах великих навантажень.

Центральним конструктивним елементом кульового крана є куля-затвор, всередині якого є отвір круглої і квадратної форми. Затвор закріплюється всередині корпусу виробу за допомогою цілої комбінації фіксаторів і прокладок. Він приєднаний до важеля, яким і здійснюється управління потоком робочого середовища трубопроводу. В одній позиції важеля прохід відкритий, а в іншій – повністю закритий.

В даний момент часу налагоджено виробництво фланцевих кранів з дуже широким діапазоном розмірів – від 15 до 1400 мм, але частіше вони використовуються на трубопроводах діаметром 50 мм і більше.

Основні переваги фланцевих кульових кранів - менший гідравлічний опір, надійність, легкість відкриття і закриття, компактність і можливість візуально контролювати положення замикаючого органу. Кульові крани можуть комплектуватися електроприводами, які призначені для автоматичного управління потоку трубопроводу.

Економічний ефект заходу заміни засувок тепломережі на кульові крани на 2021-2022 роки КП «Теплоенерго» складає 927,72 тис. грн, який було розраховано:

- за рахунок планової вартості зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання (металолом) на рік 59,82 тис. грн;
- за рахунок збільшення економічної вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) на рік в сумі 867,9 тис. грн. Розрахунок значення амортизаційних відрахувань здійснено відповідно до вимог законодавчих актів та облікової політики КП «Теплоенерго» (60 місяців).

Строк окупності даного заходу складає 59,17 місяців.

Також слід зазначити, що остаточна ціна закупівель визначається суб'єктом господарювання на конкурентних засадах відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Директор КП «Теплоенерго»

**Провідний інженер з
питань інвестиційної діяльності**



В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 1

"02" 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 117

В ході обстеження було виявлено:

Засувки у кількості - 2 шт. (№ 1 d=250 мм, № 2 d=250 мм) вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей, не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:

Засувки № 1 d=250 мм, № 2 d=250 мм необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер	_____	Р.І.Радченко
Начальник ВТВ	_____	С.О.Воронков
Інженер ВТВ	_____	Ю.В.Ковшар
Начальник цеху ЦТП	_____	В.П.Березовий





ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КП «Теплоенерго»
Одношешний В.М.
2020 р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 2

“02” 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ Ковшар Ю.В.
- начальник цеху ЦТП Березовий В.П.

обстежили: ЦТП 134

В ході обстеження було виявлено:

Засувки у кількості – 2 шт. (№ 35 d=200 мм, № 22 d=200 мм) вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей, не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:

Засувки № 35 d=200 мм, № 22 d=200 мм необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер	_____	Р.І.Радченко
Начальник ВТВ	_____	С.О.Воронков
Інженер ВТВ	_____	Ю.В.Ковшар
Начальник цеху ЦТП	_____	В.П.Березовий



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ВТВ «Теплоенерго»
Одношевний В.М.
24.02.2020 р.
ІНТЕРНОВАЦІЙНИЙ
КОД 31700972
ПІДПРИЄМСТВО

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 3

«02» 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

голови комісії:	головний інженер Радченко Р.І.
члени комісії:	начальник ВТВ Воронков С.О.
	інженер ВТВ Ковшар Ю.В.
	начальник цеху ЦТП Березовий В.П.

обстежили: ЦТП 101

В ході обстеження було виявлено:

✓
Засувки в кількості – 2 шт. (№ 1 d=250 мм, № 2 d=250 мм) вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей, не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:

Засувки № 1 d=250 мм, № 2 d=250 мм необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ
Начальник цеху ЦТП

Р.І.Радченко
С.О.Воронков
Ю.В.Ковшар
В.П.Березовий

ЗОРІТ НАЛОМ ЗІ БІАНО
Директор ВТВ Одношевний
24.02.2020



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 4

" 02 " 02 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 305

В ході обстеження було виявлено:

Засувки у кількості – 2 шт. (№ 1 d=200 мм, № 2 d=200 мм) вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей, не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:

Засувки № 1 d=200 мм, № 2 d=200 мм необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер

Начальник ВТВ

Інженер ВТВ

Начальник цеху ЦТП

_____ Р.І.Радченко

_____ С.О.Воронков

_____ Ю.В.Ковшар

_____ В.П.Березовий



ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Олношевний В.М.
 2020 р.
 код 31/00972
 ПІДПРИЄМСТВО

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 5

“ 02 ” 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 94

В ході обстеження було виявлено:

- Засувки у кількості – 2 шт. d=200 мм №№ 5, 6;
- 2 шт. d=250 мм №№ 7, 8;
- 2 шт. d=300 мм №№ 1, 2;

вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей, не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:

Засувки 2 шт. d=200 мм №№ 5, 6; 2 шт. d=250 мм №№ 7, 8; 2 шт. d=300 мм №№ 1, 2 необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер	_____	Р.І.Радченко
Начальник ВТВ	_____	С.О.Воронков
Інженер ВТВ	_____	Ю.В.Ковшар
Начальник цеха ЦТП	_____	В.П.Березовий

ЗОРНИЧА ДОУ ЗГІДНО
 Директор Олношевний
 код 31/00972
 ПІДПРИЄМСТВО

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношевний В.М.
 2024р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 6

« 02 » 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 74

В ході обстеження було виявлено:

Засувки у кількості – 2 шт. d=250 мм №№ 1,2 вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей. не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:

Засувки 2 шт. d=250 мм №№ 1,2 необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер	_____	Р.І.Радченко
Начальник ВТВ	_____	С.О.Воронков
Інженер ВТВ	_____	Ю.В.Ковшар
Начальник цеху ЦТП	_____	В.П.Березовий

З ОРИГІНАЛОМ ЗЕ ГІДНО
 ДИРЕКТОР В.ОДНОШЕВНИЙ
 ТЕПЛОЕНЕРГО

23/02/2024

«ВІТВЕРДЖУЮ»
 Директор КН «Теплоенерго»
 Одношевний В.М.
 2020 р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 2

« 02 » 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 248

В ході обстеження було виявлено:

Засувки у кількості – 2 шт. d=250 мм №№ 1, 2; 2 шт. d=150 мм №№ 7, 8 вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей, не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:

Засувки 2 шт. d=250 мм №№ 1, 2; 2 шт. d=150 мм №№ 7, 8 необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер

Р.І.Радченко

Начальник ВТВ

С.О.Воронков

Інженер ВТВ

Ю.В.Ковшар

Начальник цеха ЦТП

В.П.Березовий

ЮРИДИЧНОМ ЗГІАНЮ
 ДИРЕКТОР В ОДНОШЕВНИЙ
 02 09 2020

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор КП „Теплоенерго”
 Олійниковий В.М.
 09 2010 р.



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № А

“ 02 ” 09 2010 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| голови комісії: | головний інженер Радченко Р.І. |
| члени комісії: | начальник ВТВ Воронков С.О. |
| | інженер ВТВ Ковшар Ю.В. |
| | начальник цеху ЦТП Березовий В.П. |

обстежили: ЦТП 244

В ході обстеження було виявлено:

Засувки у кількості – 1 шт. d=100 мм № 30; 2 шт. d=200 мм №№ 2, 9 вийшли з ладу внаслідок довготривалої експлуатації, внутрішньої корозії комплектуючих деталей, не забезпечують надійного відключення.

Висновки комісії:


Засувки 1 шт. d=100 мм № 30; 2 шт. d=200 мм №№ 2, 9 необхідно замінити на крани кульові.

Головний інженер

_____ 


Р.І.Радченко

Начальник ВТВ

_____ 


С.О.Воронков

Інженер ВТВ

_____ 

Ю.В.Ковшар

Начальник цеха ЦТП

_____ 

В.П.Березовий

ЗОРНИЧАЛОМ ЗГІДНО
 Директор КП „Теплоенерго”
 Олійниковий В.М.
 09 2010 р.



Копія
 «ПІДТВЕРДЖУЮ»
 Директор АТП «Теплоенерго»
 Одношевний В.М.
 20.09.2019.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 9

«02» 09 2019.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки $\varnothing 350$ мм - 2 шт на корозію, об'єкти майстер-ного будівництва в тепловій камері № 2/3 в нафтемису т/с № 2 кВ 94

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки $\varnothing 350$ мм мають корозію металів і шрот-канали

Висновки комісії:

замінити засувки $\varnothing 350$ мм - 2 шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шереметьєв
[Signature] С.В. Мокучев

ЗОРНИНА ЛОМ ЗГ РАНО
ДИРЕКТОР ТЕПЛОЕНЕРГ
 23.09.2019



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 10

«02» 09 2010р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили, засувки $\varnothing 50$ мм на парохі та об'єкти матеріально-технічного забезпечення в тепловій камері №1/9 в нафтовій підстанції №28, 30 по вул. Манагарова

на предмет його ремонту та заміни _____

В ході обстеження було виявлено:

засувки $\varnothing 50$ мм мають корозію корпусу по всій поверхні

Висновки комісії:

замінити засувки $\varnothing 50$ мм - 2 шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

 Р.І. Радченко
 С.О. Воронков

 А.В. Шереметев
 С.В. Мерзюк



Копія

«ПТВВЕВІДЖУЮ»
 Директор КН «Теплоенерго»
 В.М. Дідошевий
 2022р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 11

«02» 09 2022р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки $\phi 50$ мм на парці та об'єкті магістрального трубопроводу в теплової камері №1/10 в нафтемиску м. Туремиску №4 по вул. Декабристів

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки $\phi 50$ мм мають корозійну кориску по всій поверхні

Висновки комісії:

замінити засувки $\phi 50$ мм - 2 шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

Р.І. Радченко
 С.О. Воронков
 А.В. Шереметов
 Р.В. Мерзюк

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР В. ДІДОШЕВИЙ

Копія



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КБ «Теплоенерго»
Одношевний В.М.
09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 12

«09» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки ф80мм на корабі та об'єкті манігрального трубопроводу в камері №1/10 в нагрівну камеру №31,33 по вул. Тракторній, засувки ф150мм на корабі та об'єкті в нагрівну камеру №1 в 247 на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки ф80мм мають висувлення шмигеля.
засувки ф150мм мають усе посадкового кільця та сірка

Висновки комісії:

замінити засувки ф80мм - 2шт, ф150мм - 2шт

- Головний інженер
- Начальник ВТВ
- Інженер ВТВ
- Матеріально-відповідальна особа

Р.І. Радченко
С.О. Воронков

А.В. Шчербакова
С.В. Морозов



Копія
 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор ВТ «Теплоенерго»
 Одношешний В.М.
 «02» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 13

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувку ϕ 100мм на порож. магистрального трубопроводу в т/камері №1/13 в межах т/камери №1 кв 243, засувки ϕ 200мм-дль на порож. та об'єкті в нафтовій т/камері №1/16 магистрального трубопроводу на предмет його ремонту та заміни _____

В ході обстеження було виявлено:

засувки ϕ 100мм, ϕ 200мм мають усе карбонове кільце тарілки і серво _____

Висновки комісії:

залишити засувку ϕ 100мм - вил, засувку ϕ 200мм-дль _____

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

 Р.І. Радченко
 С.О. Воронков

 А.В. Шерешова

 С.В. Мокучев

ЗОРІГНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ВТ ОДНОШЕШНИЙ

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношевний В.М.
 «02» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 14

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки ϕ 100мм на паргах та об'єкти магістрального трубопроводу в т/камері №1/15 в надрімку СН №22, засувки ϕ 200мм на паргах та об'єкти в надрімку т/камері №1 кв 244

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки ϕ 100мм, ϕ 200мм мають уламки шарового кльча тарілки і сірка

Висновки комісії:

замінити засувки ϕ 100мм - 2шт, ϕ 200мм - 2шт

П

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шереметів
[Signature] Р.В. Морозов

ЗОРІС І НАЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР В.М. ОДНОШЕВНИЙ

Копія



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор АТ «Теплоенерго»
Одношешний В.М.
«02.09» 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 15

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки діаметром 200 мм на порасі та обратні трубопроводах центрального опалення в т/к № 9 квартал 74 в найближчій +/камери № 10

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки діаметром 200 мм мають викривлення шпинделів

Висновки комісії:

замінити засувки діаметром 200 мм - 2 шт

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ
Матеріально-відповідальна особа

Р.І. Радченко
С.О. Воронков

В. Морозов
А.А. Шереметова



Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношєвний В.М.
 «02» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 16

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили в камері №1 квартири №94 засувки Ø150мм на кераті та
 браці; трубопроводу центрального опалення в напірному т/к №14,
 засувки Ø200мм на кераті та браці в напірному т/к №2

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:


засувки Ø150мм, Ø200мм мають знос шарнирного кільця
 тарілки і сірпа

Висновки комісії:

замінити засувки Ø150мм - 2 шт, Ø200мм - 2 шт

- Головний інженер
- Начальник ВТВ
- Інженер ВТВ
- Матеріально-відповідальна особа

Р.І. Радченко
 С.О. Воронков
 А.В. Шереметова
 С.В. Морозов



Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношєвний В.М.
 «02» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 17

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: пачальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки $\phi 100$ мм на парасі та оброти трусопроводу чен-
 трального виміщення в т/сандрі №1 свердлову 44 в нафрємнєм ґітбу-
 ринку №140 по вул. Рєсшудіжєнєвськїм засувок $\phi 100$ мм на парасі та
 оброти в нафрємнєм ґітбуринку №146 по вул. Рєсшудіжєнєвськїм
 на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки $\phi 100$ мм мають корозію корпусів по всій поверхні!

Висновки комісії:

замінити засувки $\phi 100$ мм - 4 шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шеремєтєва
[Signature] С.В. Мєрєжєв

ЗОРМІ І НА ЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР В ОДНОШЄВНИЙ
 «02» 09 2020р.

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношевний В.М.
 «02» 09 2019р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 18

«02» 09 2019р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки Ø80мм на вході та виході трубопроводу
 центрального опалення в т/комері №2 в нахресті з трубопроводом
 №15 по вул. Шкільній квартал 244

на предмет його ремонту та заміни _____

В ході обстеження було виявлено:

засувки Ø80мм мають викривлення шпинделів

Висновки комісії:

замінити засувки Ø80мм - 2шт

- Головний інженер
- Начальник ВТВ
- Інженер ВТВ
- Матеріально-відповідальна особа

 Р.І. Радченко
 С.О. Воронков

ЗОРІТ НАЛОМ ЗГ ІДНО
 ДИРЕКТОР В.М. ОДНОШЕВНИЙ

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношєвний В.М.
 «22» / 09 / 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 19

«22» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки Ø 80мм на порогі та скрапці трубопроводу
 центрального опалення в камері №3 кварталу №244 в
 місцевості м/р. вулиця №17 по вул. Шкільній

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки Ø 80мм мають корозію корпусу по всій поверхні

Висновки комісії:

замінити засувки Ø80мм - 2 шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шереметєва
[Signature] С.В. Чернуш

КОПИЯ НА ЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР В.М. ОДНОШЄВНИЙ

Копія

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор АСП «Теплоенерго»
Одношевний В.М.
«02» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 20

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки Ø50мм на корочі та арматури трубопроводу центрального опалення в/камері №5 кварталу №244 в корпусі №205 по вул. Східній

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки Ø50мм мають обрив загвозда

Висновки комісії:

замінити засувки Ø50мм - 2шт

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ
Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Ширеметова
[Signature] С.В. Морозов

ЗВЕРНУТИСЯ ДО
ДИРЕКТОРА ОДНОШЕВНИЙ
«02» 09 2020р.

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношівний В.М.
 «09» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 21

«09» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили в тепловій камері №8 кварталу 244 засувки Ø 100мм на
короткі та об'єкти: трубопроводу центрального опалення в напірному
трасі №9, засувки Ø 150мм на короткі та об'єкти в напірному трасі
№4
 на предмет його ремонту та заміни _____

В ході обстеження було виявлено:

засувки Ø 100мм, Ø 150мм мають явище корозивного клону
та ржавки і сірки

Висновки комісії:

замінити засувки Ø 100мм - 2шт, Ø 150мм - 2шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

 Р.І. Радченко

 С.О. Воронков

 А.В. Шереметова

 С.В. Марчук

ЗОРИГІНАЛОМЗГІА
 ДИРЕКТОР ВІДКРИШІВНИЙ

Підтверджую»
Директор КМ «Теплоенерго»
Одношевий В.М.
«02» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 22

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили в/кмери: №1 кварталу №248 засувки Ø 150 мм на шпалі та об'єкті трубопроводу центрального опалення в нафтемку т/п №2, засувки Ø 150 мм на шпалі та об'єкті в нафтемку т/п №2

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки Ø 150 мм мають корозію штоків і шпалі, арифм заворота

Висновки комісії:

замінити засувки Ø 150 мм - 4 шт

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ
Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шаремет
[Signature] С.В. Маринюк

ЗОРІГ НАДОМ ЗСТУАНО
ДИРЕКТОР В.М. ОДНОШЕВИЙ
«02» 09 2020р.

Копія

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП «Теплоенерго»
Одношевний В.М.
«02» 03 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 23

«02» 03 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили в камері №3 кварталу №248 засувки Ø150 мм на борні то. борні: трубопроводу центрального опалення в камері №4 камері №9, засувки Ø150 мм на борні: в камері №4 на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки Ø150 мм мають тріщинку корпусу, аржав забвара

Висновки комісії:

замінити засувки Ø150 мм - 3 шт

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ
Матеріально-відповідальна особа

Р.І. Радченко
С.О. Воронков
А.В. Шереметова
В.В. Мерцалов

ЗОРІСІ НАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ВМОВИШЕВНИЙ
23.03.2020

Копія
 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор ВТВ «Теплоенерго»
 Одношєвний В.М.
 «02» 09 2010р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 24

«02» 09 2010р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки \varnothing 80 мм на парачі та об'єкті трубопроводу центробежного насоса в темній камері № 37, вартість № 248 в наряді № ДНЗ № 12

на предмет його ремонту та заміни _____





В ході обстеження було виявлено:

засувки \varnothing 80 мм мають корозію штоків і протікання

Висновки комісії:

замінити засувки \varnothing 80 мм - 2 шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа


 Р.І. Радченко

 С.О. Воронков

 А.В. Шерешєтєва

 В. Мороз

ЗОРИГ І НАЛОМ ЗГ ІАНО
ДИРЕКТОР ВІДНОШЄВНИЙ

 16.01.2010

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношешний В.М.
 02.09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 25

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки $\varnothing 350$ мм - 2 шт на королі та братчі магістрального турбодвигуна в теплової камері № 2/2 в націєнсу т/к № 2/4

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки $\varnothing 350$ мм мають мале нагарового кільця торілки і сідла

Висновки комісії:

замінити засувки $\varnothing 350$ мм - 2 шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Череслаєв
[Signature] С.В. Морозов

ОРИГІНАЛ
 ДИРЕКТОР В.МОНОШЕВНИЙ
 02.09.2020

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношівний В.М.
 «22» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 26

«22» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувки $\varnothing 100\text{мм} - 2\text{шт}$ на першій та другій поверхнях лінійного трубопроводу в тепловій камері №1/5 в нафтену лінійного газопроводу

на предмет його ремонту та заміни _____

В ході обстеження було виявлено:

засувки $\varnothing 100\text{мм}$ мають корозію корпусу по всій поверхні

Висновки комісії:

замініти засувки $\varnothing 100\text{мм} - 2\text{шт}$

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шерешова
[Signature] С.В. Моришова

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР ВМОДНОШІВНИЙ

[Signature]

Копія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор ПА «Теплоенерго»
 Одношівний В.М.
 «02» 09 2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 27

«02» 09 2020.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили засувку ф. 300мм - 2шт на морсі та об'єкті малиграального
 трубопроводу в теплової камері №1/6 в напрямку т/к 37 квар-
 талу 248

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувка ф 300 мм має багато жорсткості сідла

Висновки комісії:

замінити засувку ф 300мм - 2шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

Р.І. Радченко

 С.О. Воронков

 В.М. Одношівний

ЗОРИГІ НА ЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР В.М.ОДНОШІВНИЙ
 03.02.2024

Копія

ЗАТВЕРДЖУЮ»
 Директор КП «Теплоенерго»
 Одношешний В.М.
 09 2020р.



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 28

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили в тепловій камері №1/1 на магістральному трубопроводі засувки
 Ø300мм на виході та об'єкті теплових внаслідку камері №2/1 і
 засувку Ø400мм на виході тримачів внаслідку камері №1/2
 на предмет його ремонту та заміни





В ході обстеження було виявлено:

засувка Ø300мм мають знос шарових кілець тарілки, засувка
 Ø400мм має тріщини корпусу

Висновки комісії:

замінити засувки Ø300мм - 2шт, засувку Ø400мм - 1шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа


 Р.І. Радченко

 С.О. Воронков

 В.В. Шербаков

 С.В. Морозов

ЗОРИТ НА ЛОМ ЗТ І ДНО
 ДИРЕКТОР В.МОДНОШЕВНИЙ



09.09.2020

Копія



«...»
«...енерго»
...ий В.М.
2020р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 29

« 02 » 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ Миронюк А.В.
- Матеріально-відповідальна особа Вовк А.А.

обстежили і ВР292 ПК6 засувки Ø200 на подаючому та зворотньому трубопроводах центрального опалення в с/к ПК5

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

засувки Ø200мм мають корозію корпусу по всій зовнішній поверхні

Висновки комісії:

замінити засувки Ø200-2шт

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ

Матеріально-відповідальна особа

(Handwritten signatures of R.I. Radchenko, S.O. Voronkov, A.V. Myroniuk, and A.A. Vovk)

Р.І.Радченко
С.О.Воронков
А.В. Миронюк

А.А. Вовк



Копія



«Тета Енерджі»
Директор В.М.
2020 р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 30

« 02 » 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ *Маремостова А.В.*
- матеріально-відповідальна особа *Вовк А.А.*

обстежили *КАТ 292 ФКЗ* зацувки $\varnothing 250$ мм подачі та оброти *ремонтоса*
в напрямку ТКЧ
 на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

зацувки $\varnothing 250$ мм мають знос поперічного мілка тарілки

Висновки комісії:

замінити зацувки $\varnothing 250$ - 2шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ

[Signatures]

Р.І.Радченко
 С.О.Воронков
 А.В. *Маремостова*

матеріально-відповідальна особа *Вовк*



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 31

"02" 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ *Шереметова А.В.*
- матеріально-відповідальна особа *Вовк А.А.*

обстежили *кВТ 288 ТкЗ* застави $\phi 200$ мм на позаломовому та зворотньому
 трубопроводі центрального магістралі у напрямку Тк 4 та Тк 14
 на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

застави $\phi 200$ мм мають знос покладеного кільця тарілки

Висновки комісії:

замінити застави $\phi 200$ мм - 4шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ

[Handwritten signatures of R.I. Radchenko, S.O. Voronkov, and A.V. Sheremetova]

Р.І.Радченко
 С.О.Воронков
 А.В. Шереметова

матеріально-відповідальна особа

[Handwritten signature of A.A. Vovk]



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 32

"02" 09 2020 р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ Мереметова А.В.
- матеріально-відповідальна особа Вовк Д.А.

обстежили №ВТ288 Тк19 застави ф250 мм на подинаміку та зворотній бік трудопроводів центрального опалення в с/к Тк19а та Тк20

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

застави ф250 мм мають корозію штовка і тріщини

Висновки комісії:

замінити застави ф250-2шт

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ

(Handwritten signatures)

Р.І.Радченко
 С.О.Воронков
 А.В. Мереметова

матеріально-відповідальна особа





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 33

«02» 09 2020р.

м. Кременч

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Теплові мережі К.О кв 137

на предмет його ремонту та заміни закріпної арматури.

В ході обстеження було виявлено:

кв 137 - повітряний трубопровід
від п.14 в сторону ст. Бузла
засувал ф100 - діст. не пофарм.
вагою тиску зокремні посади
кільця кофоза шкору по всій
зовнішній поверхні

Висновки комісії:

Засувал ф 100 - діст. необхідно
заміняти на крател шар ф100 діст
в сторону ст. Бузла на
повітряному трубопроводі

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature]
[Signature]



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 34

« 09 » 2020.

м. Кремень

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Металеві деталі в яв 18I

на предмет його ремонту та заміни затітної акумуляції.

В ході обстеження було виявлено:

В яв 18I ТН 8 на к/б 9I ЛТВ - вентиль ф32
 не переяривав тиску, раковина сітка
 і тризена ладок в яв 18I ТН 10 на к/б 9I
 ОТВ - вентиль ф32 не переяривав
 тиску зношена к/б 50 на штоків

Висновки комісії:

Вентиль ЛТВ ф32 в ТН 8 на к/б 9I злам
 кети на фран шар ф50-1м
 Вентиль ОТВ ф32 в ТН 10 на к/б 9I
 зламкети на фран шар ф50-1м

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

(Signatures)
 Р.І.Радченко
 С.О. Воронков
 Шереметьєва Л.В.
 Везде
 ЗОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР ВІДНОШЕННИЙ
 23.09.2020





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 35

«02» 09 2020.

м. Кременч

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Шляхові мережі яв см 21

на предмет його ремонту та заміни закріпної арматури

В ході обстеження було виявлено:

в яв см-21 - транзит трубопро-
воду К.О до теплової д-у -
деталів по вул Чкалова №184, 186, 188, 190
засува П.К.О не тримає тиску, зна-
менні посадкові яєльця яєльця
кофасу і шпору. ф100-1шт.

Висновки комісії:

Засува ф100-1шт необхідно
заміняти на прот шор ф100 К.О

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Шереметєв С.В.
[Signature] Ведуга





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 36

«02» 09 2020.

м. Кремень

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Шкелові мережі Т.В ЖВ 571

на предмет його ремонту та заміни закритої арматури

В ході обстеження було виявлено:

ЖВ 571 - т. 21 в сторону т. 23 фран
шар ПТВ ф 100 не керує баг
тиску, не працює фіксатор
об'єктивна тріщина шар
в середині.

Висновки комісії:

Фран шар ф 100 необхідно
замінити на фран шар ф 100
в т. 21 в сторону т. 23 П.Т.В

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Шкелові С.В.
[Signature] [Name]



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 37

«02» 09 2020р.

м. Кремень

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Теплові мережі ТВ ЖВ/КД-143

на предмет його ремонту та заміни закритої арматури.

В ході обстеження було виявлено:

ЖВ КД-143 - в п. 6 в стокону ТК 7
засувка П.Т.В ф 150 не переярю-
ває тисячу зношені посадкові
кільця та різьблені сітка
кофозія штору; різьблені штору.

Висновки комісії:

Засувка ф 150 П.Т.В в п. 6 на
ТК 7 необхідно замінити
на крат шор ф 150.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Шереметєв С.В.
[Signature] Безус



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 38

«02» 09 2020.

м. Кремень

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Терлові метали ЖВВ2.

на предмет його ремонту та заміни закріпної арматури

В ході обстеження було виявлено:

ЖВВ2 в ТК 24 в сторону ТК 25
засувки 15.0 ф80 - 2шт. не герметичні
всють тиску, зношені посадкові
такілки і сіглі. фінансово призначе-
ної фракції.

Висновки комісії:

Засувки ф80 - 2шт. 15.0 необхідно
замінити на фран метр ф80-2шт.
в ТК. 24 в сторону ТК. 25

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Шефметалев С.О. В
[Signature] Бездяк



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 39

«22» 09 2020р.

м. Кремень

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Терлові мережі ЖВ В2

на предмет його ремонту та заміни заливної арматури

В ході обстеження було виявлено:

ЖВ В2 в ТК 12 на п/б 8 по вул. Твардійській
засувки Ц.О Ф80 - 2шт. не герметичні -
вдають тиску, корозія штоків, протікання,
зношені посадкові кільця.

Висновки комісії:

Засувки Ф80 - 2шт. Ц.О необхідно
замінити на проки шар Ф80
в ТК 12 на п/б 8 по вул. Твардійській

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Штефанкоєво А.В
[Signature] Везує





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 40

«02» 09 2010р.

м. Кременч

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Мелові мережі ЖВ 571

на предмет його ремонту та заміни закріпної арматури.

В ході обстеження було виявлено:

ЖВ 571 в т. 9 в сторону т. 10 за сувми
ц.о ф 150 - 2шт. не керекривого
типу зкошені посадкові
кільця тарілки і сидра.

Висновки комісії:

Засувки цф 150 - 2шт. необхідно
замінити на фрак шор ф 150 - 2шт.
в т. 9 в сторону т. 15 10 ЖВ 571

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Мелові мережі ЖВ
[Signature] Мелові мережі ЖВ



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 41

«09» 09 2019р.

м. Кремень

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Теплові мережі К.О. КВ 63.

на предмет його ремонту та заміни загальної асфальтури.

В ході обстеження було виявлено:

КВ 63 т. 27 в сторону Будівлі шк. № 18
засувки ф80 - 2шт. не переключено в
тиску, зкошені посадкові кільця
топливля, кофодія штору, провітрюв.

Висновки комісії:

Засувка ф80 - 2шт необхідно
заміняти на прот шор - ф80 - 2шт.
в т. 27 в сторону шк. № 18

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Шереметово Я.В.
[Signature] Гезус





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 42

«02» 09 2022р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили КВ 102, т.к. 37, застря арматура ф 150 в кількості 2шт., на трубопроводі центрального опалення

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечено надійне фіксування трубопровода центрального опалення. Коррозія кінців по біля зовнішній поверхні, обрив завівора. Коррозія шпона, протікання.

Висновки комісії:

Необхідно замінити застря арматуру ф 150 - 2шт., в 2021 р., на край нумовий ф 150 - 2 шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] С.В. Шараповська
[Signature] О.М. Чирва



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 43

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 104, котельня, затрим арматура ф 150 в кількості 3шт.
на фр-зі центрального опалення

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Не забуте підійти відкриття трубопроводу центрального опалення.
Коррозія цитока і протікання. Обрив завіора, коррозія шорпцу по всій
зовнішній поверхні.

Висновки комісії:

Необхідно замінити затрим арматуру ф 150 - 3шт., в 2021р., на
крас цитовий ф 150 - 3шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Червоний
[Signature] О.М. Черва



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 44

«02» 09 2022р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили № 130, т.к. 42, зетрица арматура ф 150 мм трубопроводу центрального опалення.

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечено надійне біжимогісне трубопроводу центрального опалення. Коррозія цвонка і кротікосте.

Висновки комісії:

Необхідно замінити зетрицу арматуру ф 150-мм., в гостр., на край цувовий ф 150 - мм.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шумижев
[Signature] О.М. Чирва



Копія



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Теплоенерго»
Володимир Олександрович Шендерович В.М.
2021р.

АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 45

«01» 09 2021р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 130, т.к. 18, застріна арматура ф 200 - шт., на врубководі центральною опалення

на предмет його ремонту та заміни





В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечує надійне відключення тр-де центральною опалення. Коррозія корпусу на всіх зовнішній поверхностях.

Висновки комісії:

Необхідно замінити застріну арматуру ф 200 - шт., в розр., на креси цувовий ф 200 - шт.

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ
Матеріально-відповідальна особа

 Р.І. Радченко
 С.О. Воронков
 А.В. Шчербакова
 О.М. Чирва

ЗОРИГІНАЛ ОМ ЗЕ БАНО
ДИРЕКТОР ВМ ШЕНДЕРОВИЧ


Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 46

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 117, т.к. 16^а, залише загрози арматури ф150 в кількості 1шт., на тр-зі центральною опалення.

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечує надійне відключення трубопроводу центральною опалення. Коррозія корпусу по білі зовнішній поверхні

Висновки комісії:

Необхідно замінити загрози арматуру ф150 в кількості 1шт., в 2021 р., на край необхідні ф150-1шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Червоний
[Signature] О.М. Черва



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 47

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 124, т.к. 17, застря арматура ф 150 - мм, на трубопроводі чешуре мном она меше

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

не забезпечує надійне виконання трубопровода центральною она меше. Зана посадиною сідо або тарілки. Коррозія корпусу по всіх довільній повернул.

Висновки комісії:

Необхідно замінити застря арматуру ф 150 в кількості 1шт., в 2021р, на крси цувовий ф 150 - мм.

Головний інженер
Начальник ВТВ
Інженер ВТВ
Матеріально-відповідальна особа

Р.І. Радченко
С.О. Воронков
Мерседес В.В. Шершяєва
О.М. Чирва



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 48

«01» 09 2021р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Кв 176, т.к. 1, Запіриє арматура ф 200 в кількості 2шт., не трубопроводі центрального опалення

на предмет його ремонту та заміни



В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечено надійне в'язування тр-га центральною опалення. Корозія корпусу по всій зовнішній поверхні, корозія шовків і шпильок.

Висновки комісії:

Необхідно замінити запіриє арматуру ф 200 в кількості 2шт в 2021р., не нуль шпильок ф 200 - 2шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа


 Р.І. Радченко
 С.О. Воронков

 О.М. Чуба



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 49

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили № 176, т.к. 7, затірку арматури ф 150 в місцевості злив на чирбуновій центральній опаленні.

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

На зображенні надійма відкриття ф-го центральною опалення, корозія шпона і протікання.

Висновки комісії:

Необхідно замінити затірку арматури ф 150 в місцевості злив в 2021р., на цю ж суму ф 150 - злив.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] О.В. Шендєвний
[Signature] О.М. Чирва





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 50

«02» 09 2021р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 89, в.п. 1, Загріта арматура ф 250 в кількості 2шт., на провідникові центральною опалення

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечено надійна вісьлювання центральною опалення. Знос поєдиного шара асб та фарми.

Висновки комісії:

Необхідно замінити загріту арматуру ф 250 в кількості 2шт. в 2021р. на пров. провідник ф 250 - 2шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] В.М. Овдощевний
[Signature] О.М. Черба



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 51

«02» 09 2020.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 176, т.к. 4, застави ф 200 - 2шв., на пр-зі централь-ного опалення.

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Знос посадкового ключа або торілки, сідло. Незобуває надійно відкритися.

Висновки комісії:

Необхідно замінити застави ф 200 в кількості 2шв на край шувовий ф 200 - 2шв в 2021р.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Шумков
[Signature] О.М. Чирва



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 52

«02» 09 2024р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили Кв 89, т.к. 9, трубопровід центральною опалення ф 150,
відсутня захисна затира арматура в бік т.к. 10

на предмет його ремонту та заміни _____

В ході обстеження було виявлено:

Висновки комісії:

Необхідно встановити край умовний ф 150 в нижній зоні в
бік т.к. 10 в 2024р.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

 Р.І.Радченко

 С.О. Воронков

 А.В. Шеремета

 О.М. Чирва





АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 53

«02» 09 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 123, т.к. 8, застря арматура ф150 - 2шт., на трубопроводі центрального опалення.

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечено надійне відключення трубопроводу центрального опалення. Знос поєднання стале або тарт. металу. Коррозія штока і протікання.

Висновки комісії:

Необхідно замінити застря арматуру ф150 в кількості 2шт., в 2021р. на край цуповий ф150 - 2шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] Д.М. Черва
[Signature]



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 54

«02» 09 2020.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили кв 126, т.ч. 2, заміри арматура ф150 в кількості 2шт, на трубопроводі центрального опалення

на предмет його ремонту та заміни

В ході обстеження було виявлено:

Не забезпечене надійне відключення тр-да центрального опалення. Знос посадочного сидло або фарми, коррозія штока і тропікання.

Висновки комісії:

Необхідно замінити заміри арматуру ф150 - 2шт в 2021р, на край кутковий ф150 - 2шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І. Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] В.М. Шереметова
[Signature] О.М. Чирва



Копія



АКТ ДЕФЕКТНИЙ № 55

«02» 03 2020р.

м. Кременчук

Комісія у складі:

- голови комісії: головний інженер Радченко Р.І.
- члени комісії: начальник ВТВ Воронков С.О.
- інженер ВТВ
- матеріально-відповідальна особа

обстежили № 176, т.к. 15, затрим арматура ф 150 в кількості 2шт., на турбоуловді центрального окелеште.

на предмет його ремонту та заміни _____

В ході обстеження було виявлено:

Не зберігає шестіне біжмогетте тр-да центрального окелеште. Знає поєдвоного ізде або теріжж, коррозіе истона і протікаєтте.

Висновки комісії:

Неободзно замінити затрим арматуру ф 150 - 2шт., в голі р. на куєтте нуєовних ф 150 - 2шт.

Головний інженер
 Начальник ВТВ
 Інженер ВТВ
 Матеріально-відповідальна особа

[Signature] Р.І.Радченко
[Signature] С.О. Воронков
[Signature] А.В. Ширба
[Signature] О.М. Ширба



INTERVAL

INTERVAL.UKR@gmail.com

Рахунок на оплату по замовленню № 131 від 02 лютого 2021 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР.ВАЛ"
Р/р UA853206270000026003013071422, Банк АТ "Сбербанк", МФО 320627
04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60, тел.: 0442270195,
код за ЄДРПОУ 41730474, ІПН 417304726570,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО"

Договір Основной договор

№	Артикул	Товар	Кількість	Вага (кг)	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	INT110500402MU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 050 040 ПП.002	8 шт	59,2	1 100,00	8 800,00
2	INT110800162MU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 080 016 ПП.002	14 шт	172,2	1 749,00	24 486,00
3	INT111000102RU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 100 016 ПП.302 (з редуктором)	16 шт	390,4	8 545,00	136 720,00
4	INT111500162RU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 150 016 ПП.302 (з редуктором)	38 шт	1 843,0	13 276,00	504 488,00
5	INT112000162RU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 200 016 ПП.302 (з редуктором)	27 шт	2 376,0	23 478,00	633 852,00
6	INT112500162MU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 250 016 ПП.302 (з редуктором)	18 шт	2 592,0	55 797,00	1 004 346,00
7	INT113000162MU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 300 016 ПП.302 (з редуктором)	8 шт	1 416,0	89 553,00	537 318,00
8	INT113500162MU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 350 016 ПП.302 (з редуктором)	4 шт	1 688,0	290 279,00	1 161 116,00
9	INT114000162MU	Кран кульовий INTERVAL КШ Ф 400 016 ПП.302 (з редуктором)	1 шт	468,0	328 392,00	328 392,00

Разом: 4 339 518,00
 Сума ПДВ: 867 903,60
 Усього з ПДВ: 5 207 421,60

Загальна вага 11 004,8 кг

Всього применувань 9 на суму 5 207 421,60 грн

П'ять мільйонів двісті сім тисяч чотириста двадцять одна гривня 60 копійок

У т.ч. ПДВ: Вісімсот шістдесят сім тисяч дев'яност три гривні 60 копійок

Видісан(ла)



ЗОРИСІНАЛОМ ЗГ. ДНО
ДИРЕКТОР ВІДНОШЕННЯМИ



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач	Приватне виробничо - комерційне підприємство "Промгаз"		
Код	31801208		КРЕДИТ рах. N UA55380805
Банк одержувача		Код банку	000000026009656464
AT "Райффайзен Банк Аваль"		0	

УВАГА! БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ЗМІНЕНО!

Рахунок на оплату № 21 від 03 лютого 2021 р.

Постачальник: Приватне виробничо - комерційне підприємство "Промгаз"
 п/р UA55380805000000026009656464 у банку AT "Райффайзен Банк Аваль",
 УКРАЇНА, 36039, Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Полтава, вул. Пушкіна, дом № 88, квартира 219, тел.: (0532) 506-337,
 код за ЄДРПОУ 31801208, ІПН 318012016016, № свід. 23499589

Покупець: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО"

Договір: Договір купівлі-продажу

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 050,040ПП,002	8	шт.	1 120,00	8 950,00
2	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 080,016,ПП,002	14	шт.	1 800,00	25 200,00
3	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 100, 016,ПП,302 (з редуктором)	16	шт.	8 645,00	138 320,00
4	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 150, 016,ПП,302 (з редуктором)	38	шт.	13 350,00	507 300,00
5	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 200, 016,ПП,302 (з редуктором)	27	шт.	23 700,00	639 900,00
6	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 250, 016,ПП,302 (з редуктором)	18	шт.	56 197,00	1 011 546,00
7	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 300, 016,ПП,302 (з редуктором)	6	шт.	90 553,00	543 318,00
8	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 350, 016,ПП,302 (з редуктором)	4	шт.	292 279,00	1 169 116,00
9	Кран кульовий INTERVAL КШ.Ф 400, 016,ПП,302 (з редуктором)	1	шт.	335 400,00	335 400,00

Всього: 4 379 060,00
 Сума ПДВ: 875 812,00
 Всього із ПДВ: 5 254 872,00

Всього найменувань 9, на суму 5 254 872,00 грн.

П'ять мільйонів двісті п'ятдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят дві гривні 00 копійок
 У т.ч. ПДВ: Вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот дванадцять гривень 00 копійок

Виписав (а):



**Розрахунок
заміни засувок тепломережі на крани кульові по КП "Теплоенерго"**

№ п/п	Найменування, ЦТП, Квартил	Номер камери	Діаметр крана кульового, (мм)	Кількість кранів кульових, (шт)	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	2	3	4	5	6	7
Транспортування теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"						
Центральна частина міста						
1	89	Теплова камера ТК-1	250	2,00	55 797,00	111 594,00
2	89	Теплова камера ТК-9	150	2,00	13 276,00	26 552,00
3	102	Теплова камера ТК-37	150	2,00	13 276,00	26 552,00
4	104	Теплова камера	150	3,00	13 276,00	39 828,00
5	117	Теплова камера ТК-16А	150	1,00	13 276,00	13 276,00
6	121	Теплова камера ТК-17	150	1,00	13 276,00	13 276,00
7	123	Теплова камера ТК-8	150	2,00	13 276,00	26 552,00
8	126	Теплова камера ТК-2	150	2,00	13 276,00	26 552,00
9	130	Теплова камера ТК-18	200	1,00	23 476,00	23 476,00
10	130	Теплова камера ТК-42	150	1,00	13 276,00	13 276,00
11	176	Теплова камера ТК-1	200	2,00	23 476,00	46 952,00
12	176	Теплова камера ТК-4	200	2,00	23 476,00	46 952,00
13	176	Теплова камера ТК-7	150	2,00	13 276,00	26 552,00
14	176	Теплова камера ТК-15	150	2,00	13 276,00	26 552,00
всього:				25,00		467 942,00
Нагірна частина міста						
15	18/1	Теплова камера ТК-8	50	1	1 100,00	1 100,00
16	18/1	Теплова камера ТК-10	50	1	1 100,00	1 100,00
17	55/1	Теплова камера ТК-1	150	2	13 276,00	26 552,00
18	57/1	Теплова камера ТК-9	150	2	13 276,00	26 552,00
19	57/1	Теплова камера ТК-21	100	1	8 545,00	8 545,00
20	62	Теплова камера ТК-12	80	2	1 749,00	3 498,00
21	62	Теплова камера ТК-24	80	2	1 749,00	3 498,00
22	63	Теплова камера ТК-27	80	2	1 749,00	3 498,00
23	137/2	Повітряний трубопровід	100	2	8 545,00	17 090,00
24	142-143	Теплова камера ТК-6	150	1	13 276,00	13 276,00
25	С/ш №21	Транзитний трубопровід	100	1	8 545,00	8 545,00

№ п/п	Найменування, ЦТП, Квартал	Номер камери	Діаметр крана кульового, (мм)	Кількість кранів кульових, (шт)	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	2	3	4	5	6	7
всього:				17		113 254,00
с. Молодіжне						
26	288	Теплова камера ТК-3	200	4	23 476,00	93 904,00
27	288	Теплова камера ТК-19	250	2	55 797,00	111 594,00
28	292	Теплова камера ТК-3	250	2	55 797,00	111 594,00
29	292	Теплова камера ТК-6	200	2	23 476,00	46 952,00
30	292	Теплова камера ТК-6	250	2	55 797,00	111 594,00
всього:				12		475 638,00
ЦТП						
31	117		250	2	55 797,00	111 594,00
32	101		250	2	55 797,00	111 594,00
33	134		200	2	23 476,00	46 952,00
34	305		200	2	23 476,00	46 952,00
всього:				8		317 092,00
всього по Транспортуванню теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"				62,00		1 373 926,00
Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ"						
м. Раківка						
35	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/1	300	2	89 553,00	179 106,00
36	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/1	400	1	328 392,00	328 392,00
37	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/5	100	2	8 545,00	17 090,00
38	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/6	300	2	89 553,00	179 106,00
39	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-2/2	350	2	290 279,00	580 558,00
40	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-2/3	350	2	290 279,00	580 558,00
41	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/9	50	2	1 100,00	2 200,00
42	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/10	50	2	1 100,00	2 200,00
43	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/11	80	2	1 749,00	3 498,00
44	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/11	150	2	13 276,00	26 552,00
45	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/13	100	1	8 545,00	8 545,00
46	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/13	200	2	23 476,00	46 952,00
47	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/15	100	2	8 545,00	17 090,00


№ п/п	Найменування, ЦТП, Квартал	Номер камери	Діаметр крана кульового, (мм)	Кількість кранів кульових, (шт)	Ціна без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	2	3	4	5	6	7
48	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/15	200	2	23 476,00	46 952,00
49	кв.74	Теплова камера ТК-9	200	2	23 476,00	46 952,00
50	кв.94	Теплова камера ТК-1	150	2	13 276,00	26 552,00
51	кв.94	Теплова камера ТК-1	200	2	23 476,00	46 952,00
52	кв.44	Теплова камера ТК-1	100	4	8 545,00	34 180,00
53	кв.244	Теплова камера ТК-2	80	2	1 749,00	3 498,00
54	кв.244	Теплова камера ТК-3	80	2	1 749,00	3 498,00
55	кв.244	Теплова камера ТК-5	50	2	1 100,00	2 200,00
56	кв.244	Теплова камера ТК-8	100	2	8 545,00	17 090,00
57	кв.244	Теплова камера ТК-8	150	2	13 276,00	26 552,00
58	кв.248	Теплова камера ТК-1	150	4	13 276,00	53 104,00
59	кв.248	Теплова камера ТК-3	150	3	13 276,00	39 828,00
60	кв.248	Теплова камера ТК-37	80	2	1 749,00	3 498,00
всього:				55		2 322 703,00
ЦТП						
61	94		300	2	89 553,00	179 106,00
62	94		250	2	55 797,00	111 594,00
63	94		200	2	23 476,00	46 952,00
64	74		250	2	55 797,00	111 594,00
65	248		150	2	13 276,00	26 552,00
66	248		250	2	55 797,00	111 594,00
67	244		100	1	8 545,00	8 545,00
68	244		200	2	23 476,00	46 952,00
всього:				15		642 889,00
всього по Транспортуванню теплової енергії від ПАТ "КВБЗ":				70,00		2 965 592,00
разом:				132,00		4 339 518,00

Директор КП "Теплоенерго"

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО


підпис

**Розрахунок
вартості металобрухту після демонтажу запірної арматури**

№ п/п	Найменування, ЦТП, Квартира	Номер камери	Діаметр засувки, (мм)	Вага кг, (згідно ГОСТ 10704-91)	Кількість засувки, (шт)	Зношеність демонтованої труби згідно Наказу КП "Теплоенерго" №04 від 02.01.2020, %	Вага з урахуванням зношеності та кількості, кг	Вартість металобрухту за 1 кг, грн (ТОВ "Орелдар-1" станом на 18.01.2021)	Вартість металобрухту всього, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспортування теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"									
Центральна частина міста									
1	89	Теплова камера ТК-1	250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
2	89	Теплова камера ТК-9	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
3	102	Теплова камера ТК-37	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
4	104	Теплова камера	150	74,00	3	20,00	177,60	5,70	1 012,32
5	117	Теплова камера ТК-16А	150	74,00	1	20,00	59,20	5,70	337,44
6	121	Теплова камера ТК-17	150	74,00	1	20,00	59,20	5,70	337,44
7	123	Теплова камера ТК-8	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
8	126	Теплова камера ТК-2	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
9	130	Теплова камера ТК-18	200	120,00	1	20,00	96,00	5,70	547,20
10	130	Теплова камера ТК-42	150	74,00	1	20,00	59,20	5,70	337,44
11	176	Теплова камера ТК-1	200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
12	176	Теплова камера ТК-4	200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
13	176	Теплова камера ТК-7	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
14	176	Теплова камера ТК-15	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
всього:				1 268,00	25,00		1 814,40	79,80	10 342,08
Нагірна частина міста									
15	18/1	Теплова камера ТК-8	50	18,00	1	20,00	14,40	5,70	82,08
16	18/1	Теплова камера ТК-10	50	18,00	1	20,00	14,40	5,70	82,08
17	55/1	Теплова камера ТК-1	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
18	57/1	Теплова камера ТК-9	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
19	57/1	Теплова камера ТК-21	100	38,00	1	20,00	30,40	5,70	173,28
20	62	Теплова камера ТК-12	80	28,00	2	20,00	44,80	5,70	255,36
21	62	Теплова камера ТК-24	80	28,00	2	20,00	44,80	5,70	255,36
22	63	Теплова камера ТК-27	80	28,00	2	20,00	44,80	5,70	255,36

№ п/п	Найменування, ЦТП, Квартал	Номер камери	Діаметр засувки, (мм)	Вага кг, (згідно ГОСТ 10704-91)	Кількість засувок, (шт)	Зношеність демонтованої труби згідно Наказу КП "Теплоенерго" №04 від 02.01.2020, %	Вага з урахуванням зношеності та кількості, кг	Вартість металобрухту за 1 кг, грн (ТОВ "Орландар-1" станом на 18.01.2021)	Вартість металобрухту всього, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	137/2	Повітряний трубопровід	100	38,00	2	20,00	60,80	5,70	346,56
24	142-143	Теплова камера ТК-6	150	74,00	1	20,00	59,20	5,70	337,44
25	С/ш №21	Транзитний трубопровід	100	38,00	1	20,00	30,40	5,70	173,28
всього:				456,00	17		580,8	62,7	3310,56
с. Молодіжне									
26	288	Теплова камера ТК-3	200	120,00	4	20,00	384,00	5,70	2 188,80
27	288	Теплова камера ТК-19	250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
28	292	Теплова камера ТК-3	250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
29	292	Теплова камера ТК-6	200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
30	292	Теплова камера ТК-6	250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
всього:				744,00	12,00		1 382,40	28,50	7 879,68
ЦТП									
31	117		250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
32	101		250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
33	134		200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
34	305		200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
всього:				576,00	8		921,6	22,8	5253,12
всього по Транспортуванню теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"				3 044,00	62,00		4 699,20	193,80	26 785,44
Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ"									
м. Раківка									
35	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/1	300	242,00	2	20,00	387,20	5,70	2 207,04
36	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/1	400	445,00	1	20,00	356,00	5,70	2 029,20
37	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/5	100	38,00	2	20,00	60,80	5,70	346,56
38	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/6	300	242,00	2	20,00	387,20	5,70	2 207,04
39	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-2/2	350	250,00	2	20,00	400,00	5,70	2 280,00
40	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-2/3	350	250,00	2	20,00	400,00	5,70	2 280,00

№ п/п	Найменування, ЦТП, Квартал	Номер камери	Діаметр засувки, (мм)	Вага кг. (згідно ГОСТ 10704-91)	Кількість засувки, (шт)	Зношеність демонтованої труби згідно Наказу КП "Теплоенерго" №04 від 02.01.2020, %	Вага з урахуванням зношеності та кількості, кг	Вартість металобрухту за 1 кг, грн (ТОВ "Оредар-1" станом на 18.01.2021)	Вартість металобрухту всього, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/9	50	18,00	2	20,00	28,80	5,70	164,16
42	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/10	50	18,00	2	20,00	28,80	5,70	164,16
43	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/11	80	28,00	2	20,00	44,80	5,70	255,36
44	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/11	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
45	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/13	100	38,00	1	20,00	30,40	5,70	173,28
46	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/13	200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
47	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/15	100	38,00	2	20,00	60,80	5,70	346,56
48	Магістральна магістраль	Теплова камера ТК-1/15	200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
49	кв.74	Теплова камера ТК-9	200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
50	кв.94	Теплова камера ТК-1	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
51	кв.94	Теплова камера ТК-1	200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
52	кв.44	Теплова камера ТК-1	100	38,00	4	20,00	121,60	5,70	693,12
53	кв.244	Теплова камера ТК-2	80	28,00	2	20,00	44,80	5,70	255,36
54	кв.244	Теплова камера ТК-3	80	28,00	2	20,00	44,80	5,70	255,36
55	кв.244	Теплова камера ТК-5	50	18,00	2	20,00	28,80	5,70	164,16
56	кв.244	Теплова камера ТК-8	100	38,00	2	20,00	60,80	5,70	346,56
57	кв.244	Теплова камера ТК-8	150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
58	кв.248	Теплова камера ТК-1	150	74,00	4	20,00	236,80	5,70	1 349,76
59	кв.248	Теплова камера ТК-3	150	74,00	3	20,00	177,60	5,70	1 012,32
60	кв.248	Теплова камера ТК-37	80	28,00	2	20,00	44,80	5,70	255,36
всього:				2 635,00	55,00		4 068,00	148,20	23 187,60
ЦТН									
61	94		300	242,00	2	20,00	387,20	5,70	2 207,04
62	94		250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
63	94		200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
64	74		250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16

№ п/п	Найменування, ЦТП, Квартал	Номер камери	Діаметр засувки, (мм)	Вага кг, (згідно ГОСТ 10704-91)	Кількість засувки, (шт)	Зношеність демонтованої труби згідно Наказу КП "Теплоенерго" №04 від 02.01.2020, %	Вага з урахуванням зношеності та кількості, кг	Вартість металобрухту за 1 кг, грн (ТОВ "Орендар-1" станом на 18.01.2021)	Вартість металобрухту всього, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	248		150	74,00	2	20,00	118,40	5,70	674,88
66	248		250	168,00	2	20,00	268,80	5,70	1 532,16
67	244		100	38,00	1	20,00	30,40	5,70	173,28
68	244		200	120,00	2	20,00	192,00	5,70	1 094,40
всього:				1 098,00	15,00		1 726,40	45,60	9 840,48
всього по Транспортуванню теплової енергії від ПАТ "КВБЗ":				3 733,00	70		5 794,40	193,80	33 028,08
разом:				6 777,00	132		10 493,60	387,60	59 813,52

Директор КП "Теплоенерго"

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності



 підпис



 підпис

В. ОДНОШЕВНИЙ

П. НЕЧИПОРЕНКО

Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 3 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних

Я, _____ Одношевний Віталій Миколайович _____, при наданні
(прізвище, ім'я, по батькові)
даних до _____ органу місцевого самоврядування _____
(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності суб'єкта господарювання.

(підпис)
Директор

(посада посадової особи суб'єкта господарювання)

"23" лютого 2021 року
(дата)
Віталій ОДНОШЕВНИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

КП «Теплоенерго»

**ДОКУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019, 2020 РОКИ
(БАЛАНС, ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЗВІТ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ)
КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» (КОПІЇ)
(відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій
України від 19.08.2020 № 191)**

Кременчук 2021

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Копія

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго"
Територія ПОЛТАВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Середня кількість працівників 1 383
Адреса, телефон вулиця Софіївська, буд. 68, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39617
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	31700972		
за КОАТУУ	5310436500		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001


А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 375	1 361
первісна вартість	1001	1 401	1 401
накопичена амортизація	1002	26	40
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 993	3 785
Основні засоби	1010	55 345	55 313
первісна вартість	1011	153 905	171 912
знос	1012	98 560	116 599
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	58 713	60 459
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 707	3 278
Виробничі запаси	1101	2 707	3 278
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	49 295	98 696
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 575	2 306
у тому числі з податку на прибуток	1136	111	187
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44 826	15 391
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	561	12 927
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	561	12 927
Витрати майбутніх періодів	1170	28	12
Частка переотрахованих у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

ЮРИДИКА ПОМІЖГІДНО
ДИРЕКТОР ВІСЛАВ ЛЕВІЦЬКИЙ
23.02.2020

Копія

інших страхових резервах	1184	-	
Інші оборотні активи	1190	15 610	15 899
Усього за розділом II	1195	115 602	148 509
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	174 315	208 968

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70 418	75 991
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	8 081	19 317
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Ієрозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(40 167)	(102 669)
Неоплечений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	38 332	(7 361)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	5 700
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	5 700
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	98 029	81 799
розрахунками з бюджетом	1620	17	591
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3	138
розрахунками з оплати праці	1630	41	1 208
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	513
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	37 893	126 380
Усього за розділом III	1695	135 983	210 629
зобов'язані з необоротними активами, продажу, та групами вибуття	1700	-	-
з недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	174 315	208 968



ЕП Одвошевний
Віталій
Миколайович

ЕП Малиш Ірина
Свєнтіївна

Одвошевний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Свєнтіївна



Г.С. Малиш Ірина Свєнтіївна

Визначено центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Дата (рік, місяць, число) 2020 01

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго"

(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **Рік 2019** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	205 165	190 123
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(227 757)	(210 971)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(22 592)	(20 848)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	9 682	38 990
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(12 671)	(9 858)
Витрати на збут	2150	(-)	(1 965)
Інші операційні витрати	2180	(9 396)	(11 594)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(34 977)	(5 275)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 663	36
Інші фінансові витрати	2240	-	-
доход від благодійної допомоги	2241	-	-
зміна вартості фінансових інструментів	2250	(-)	(-)
зміна вартості фінансових інструментів	2255	(-)	(-)
зміна вартості фінансових інструментів	2270	(-)	(-)
Інші фінансові витрати	2275	(-)	(-)
зміна вартості фінансових інструментів			
вплив інфляції на монетарні статті			



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(33 362)	(6 719)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(33 362)	(6 719)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(33 362)	(6 719)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	161 336	156 474
Витрати на оплату праці	2505	48 580	36 836
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 984	7 903
Амортизація	2515	11 797	10 333
Інші операційні витрати	2520	17 127	22 842
Разом	2550	249 824	234 388

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2650	-	-



Віталій
Миколайович

ЕП Малиш Ірина
Євгенівна

Одношевний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Євгенівна
ДИРЕКТОР
ОДНОШЕВНИЙ

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	245 531	127 285
Повернення податків і зборів	3005	-	433
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	46 632	102 521
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	102 521
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 046	1 514
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	143	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 321	243
Надходження від операційної оренди	3040	14 853	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	12 675
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(235 647)	(200 829)
Праці	3105	(37 858)	(29 551)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 194)	(7 852)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 399)	(7 969)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(76)	(111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 323)	(7 858)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(746)	(6)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(853)	(10 423)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(17 638)	(1 248)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 809	-13 207
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від:			
виплати	3215	-	-
титулярних	3220	-	-
позик	3225	-	-
позик	3230	-	-
Інші надходження від дочірнього підприємства та інших асоційованих підприємств	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	15 175	13 600
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	36
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	15 175	13 636
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 366	429
Залишок коштів на початок року	3405	561	132
Вплив курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 927	561



Одношевний Віталій Миколайович
 Малиш Ірина Євгенівна

Одношевний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Євгенівна

ЗУРИГ І НАЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР О.О.ОДНОШЕВНИЙ
 23.01.2011

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2019 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	70 418	-	8 081	-	(40 167)	-	-	38 332
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(29 140)	-	-	(29 140)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	70 418	-	8 081	-	(69 307)	-	-	9 192
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(33 362)	-	-	(33 362)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Умова чистого прибутку, належний податок	215	-	-	-	-	-	-	-	-
Інше	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗОРІЯ НАВМІСТ І ДНО
ДИРЕКТОР/ВІДПОВІСНИЙ
31.06.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	5 573	-	-	-	-	-	-	5 573
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	11 236	-	-	-	-	11 236
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	5 573	-	11 236	-	(33 362)	-	-	(16 553)
Залишок на початок року	4300	75 991	-	19 317	-	(102 669)	-	-	(7 361)



Віталій Одношевний
Малиш Ірина Євгенівна

Одношевний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Євгенівна

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР В ОДНОШЕВНИЙ
23.09.2014

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за ЄДРПОУ _____

Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД _____

Середня кількість працівників 388

Адреса, телефон вулиця Софіївська, буд. 68, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39617 758723

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____

за міжнародними стандартами фінансової звітності **V**

КОДИ		
2021	01	01
31700972		
5310436500		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 361	1 371
первісна вартість	1001	1 401	1 424
накопичена амортизація	1002	40	53
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 785	4 849
Основні засоби	1010	55 313	58 441
первісна вартість	1011	171 912	189 428
знос	1012	116 599	130 987
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	260
Відітрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	60 459	64 921
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 278	5 887
Виробничі запаси	1101	3 278	5 887
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	98 696	95 922
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 306	2 657
у тому числі з податку на прибуток	1136	187	301
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 391	14 195
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 927	4 803
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	12 927	4 803
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-



Копія

резервах незароблених премій	1183	-	
інших страхових резервах	1184	-	
Інші оборотні активи	1190	15 899	14 286
Усього за розділом II	1195	148 509	137 777
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	208 968	202 698

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	85 593	94 154
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	9 602	18 163
Капітал у дооцінках	1405	884	884
Додатковий капітал	1410	8 831	7 104
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(102 669)	(147 039)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(7 361)	(44 897)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 700	2 910
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Іризовий фонд	1540	-	-
резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	5 700	2 910
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	81 799	103 643
розрахунками з бюджетом	1620	591	36
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	138	119
розрахунками з оплати праці	1630	1 208	193
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	513	2 933
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	126 380	137 761
Усього за розділом III	1695	210 629	244 685
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
	1900	208 968	202 698



[Handwritten signature]

Одношешний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Євгенівна



встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергетики.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31700972		

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго"**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	177 486	205 165
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(214 174)	(227 757)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(36 688)	(22 592)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	10 242	9 682
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(13 808)	(12 671)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 562)	(9 396)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(43 816)	(34 977)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	329	1 663
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(770)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(113)	(48)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		

З ОРИГІНАЛОМ ЗЕЛЕНО
ДИРЕКТОР В.Я. КОШОВНИЙ
23.02.2024

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(44 370)	(33 362)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(44 370)	(33 362)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(44 370)	(33 362)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	136 676	161 336
Витрати на оплату праці	2505	57 141	48 580
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 924	10 984
Амортизація	2515	15 183	11 797
Інші операційні витрати	2520	10 620	17 127
Разом	2550	231 544	249 824

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Одношесний Віталій Миколайович

Малиш Ірина Євгенівна

ЮРИДИКАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОРА

23.02.2024

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
за ЄДРПОУ 31700972

КОДИ
31700972

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	198 468	245 531
Повернення податків і зборів	3005	631	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	26 347	46 632
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	22 652	1 046
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	329	143
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 211	1 321
Надходження від операційної оренди	3040	-	14 853
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	14 759	-
Інші надходження	3095	22	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(191 088)	(235 647)
Праці	3105	(45 525)	(37 858)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 779)	(10 194)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 402)	(9 399)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(114)	(76)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(305)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 352)	(9 323)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(66)	(746)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(834)	(853)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(300)	(-)
Інші витрачання	3190	(18 111)	(17 638)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 686	-2 809
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

ЮРИДИКАЛЬНИЙ САМО
ДИРЕКТОР ВМОНОВЖЕННИЙ

28.02.2021

Копія

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	8 562	15 175
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8 562	15 175
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 124	12 366
Залишок коштів на початок року	3405	12 927	561
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 803	12 927

Керівник

Одношевний Віталій Миколайович

Головний бухгалтер

Малиш Ірина Євгенівна

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 ДИРЕКТОР ВМОЖОШЕВНИЙ

Копія

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31700972		

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго"

(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	75 991	-	19 317	-	(102 669)	-	-	(7 361)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	9 602	884	(10 486)	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	85 593	884	8 831	-	(102 669)	-	-	(7 361)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(44 370)	-	-	(44 370)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



Копія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	8 561	-	-	-	-	-	-	8 561
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(1 727)	-	-	-	-	(1 727)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	8 561	-	(1 727)	-	(44 370)	-	-	(37 536)
Залишок на кінець року	4300	94 154	884	7 104	-	(147 039)	-	-	(44 897)

Керівник

Одношевний Віталій Миколайович

Головний бухгалтер

Малиш Ірина Євгенівна



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

